6. 关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （可燃气体智能监测仪（相邻空间）、ZNRQ200L），生产厂为（安徽/合肥泽众城市智能科技有限公司），厂址为（安徽省合肥市经济技术开发区习友路 5999 号清华大学合肥公共安全研究院 1 号楼）。（可燃气体智能监测仪（相邻空间）、ZNRQ200L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（可燃气体智能监测仪（相邻空间）、ZNRQ200L）的（关键组件）在中国境内生产。（可燃气体智能监测仪（相邻空间）、ZNRQ200L）的（关键工序）在中国境内完成。
2. （可燃气体智能监测仪（阀门井）、ZNRQ400L），生产厂为（安徽/合肥泽众城市智能科技有限公司），厂址为（安徽省合肥市经济技术开发区习友路 5999 号清华大学合肥公共安全研究院 1 号楼）。（可燃气体智能监测仪（阀门井）、ZNRQ400L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（可燃气体智能监测仪（阀门井）、ZNRQ400L）的（关键组件）在中国境内生产。（可燃气体智能监测仪（阀门井）、ZNRQ400L）的（关键工序）在中国境内完成。
3. （工业及商业用途点型可燃气体探测器、GT-ZNRQ500L），生产厂为（安徽/合肥泽众城市智能科技有限公司），厂址为（安徽省合肥市经济技术开发区习友路 5999 号清华大学合肥公共安全研究院 1 号楼）。（工业及商业用途点型可燃气体探测器、GT-ZNRQ500L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（工业及商业用途点型可燃气体探测器、GT-ZNRQ500L）的（关键组件）在中国境内生产。（工业及商业用途点型可燃气体探测器、GT-ZNRQ500L）的（关键工序）在中国境内完成。
4. （调压柜监测系统、Trax801），生产厂为（上海/上海英吉森安全消防系统有限公司），厂址为（上海市嘉定区城北路 1355 号 6 幢 4 层*

*（上海大学科技园））。（调压柜监测系统、Trax801）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（调压柜监测系统、Trax801）的（关键组件）在中国境内生产。（调压柜监测系统、Trax801）的（关键工序）在中国境内完成。

5. （中压末端压力监测、GGA8292），生产厂为（北京/北京光感慧智科技有限公司），厂址为（北京市北京经济技术开发区凉水河二街 8 号院 13 号楼 4 层 101-402（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团））。（中压末端压力监测、GGA8292）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（中压末端压力监测、GGA8292）的（关键组件）在中国境内生产。（中压末端压力监测、GGA8292）的（关键工序）在中国境内完成。

6. （管道施工监测仪、ZNSG100），生产厂为（安徽/合肥泽众城市智能科技有限公司），厂址为（安徽省合肥市经济技术开发区习友路 5999 号清华大学合肥公共安全研究院 1 号楼）。（管道施工监测仪、ZNSG100）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（管道施工监测仪、ZNSG100）的（关键组件）在中国境内生产。（管道施工监测仪、ZNSG100）的（关键工序）在中国境内完成。

7. （硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4）的（关键组件）在中国境内生产。（硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4）的（关键工序）在中国境内完成。

8. （接入交换机、H3C S5135S-24S8T4X-EI），生产厂为（浙江/新华三技术有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区长河路 466 号）。（接入交换机、H3C S5135S-24S8T4X-EI）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（接入交换机、H3C S5135S-24S8T4X-EI）的（关键组件）在中国境内生产。（接入交换机、H3C S5135S-24S8T4X-EI）的（关键工序）在中国境内完成。

9. （管网液位计、H1600D），生产厂为（广东/深圳市宏电技术股份有限

公司），厂址为（深圳市龙岗区平湖街道山厦社区华宝路 100 号宏电大厦 A 座 2301、501、401）。（管网液位计、H1600D）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（管网液位计、H1600D）的（关键组件）在中国境内生产。（管网液位计、H1600D）的（关键工序）在中国境内完成。

10. （管网流量计、H1688-UR），生产厂为（广东/深圳市宏电技术股份有限公司），厂址为（深圳市龙岗区平湖街道山厦社区华宝路 100 号宏电大厦 A 座 2301、501、401）。（管网流量计、H1688-UR）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（管网流量计、H1688-UR）的（关键组件）在中国境内生产。（管网流量计、H1688-UR）的（关键工序）在中国境内完成。

11. （河道水位计、H1600），生产厂为（广东/深圳市宏电技术股份有限公司），厂址为（深圳市龙岗区平湖街道山厦社区华宝路 100 号宏电大厦 A 座 2301、501、401）。（河道水位计、H1600）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（河道水位计、H1600）的（关键组件）在中国境内生产。（河道水位计、H1600）的（关键工序）在中国境内完成。

12. （易涝点水位计（含中继器）、H1705-TB），生产厂为（广东/深圳市宏电技术股份有限公司），厂址为（深圳市龙岗区平湖街道山厦社区华宝路 100 号宏电大厦 A 座 2301、501、401）。（易涝点水位计（含中继器）、H1705-TB）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（易涝点水位计（含中继器）、H1705-TB）的（关键组件）在中国境内生产。（易涝点水位计（含中继器）、H1705-TB）的（关键工序）在中国境内完成。

13. （智能球型摄像机（400W）、DH-SD-6CABCDEF-XYZ-XY），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（智能球型摄像机（400W）、DH-SD-6CABCDEF-XYZ-XY）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智能球型摄像机（400W）、DH-SD-6CABCDEF-XYZ-XY）的（关键组件）在中国境内生产。（智能球型摄像机（400W）、DH-SD-6CABCDEF-XYZ-XY）的（关键工

序）在中国境内完成。

14.（硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4）的（关键组件）在中国境内生产。（硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4）的（关键工序）在中国境内完成。

15.（交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF）的（关键组件）在中国境内生产。（交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF）的（关键工序）在中国境内完成。

16.（雨量计、HDY-01），生产厂为（广东/深圳市宏电技术股份有限公司），厂址为（深圳市龙岗区平湖街道山厦社区华宝路 100 号宏电大厦 A 座 2301、501、401）。（雨量计、HDY-01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（雨量计、HDY-01）的（关键组件）在中国境内生产。（雨量计、HDY-01）的（关键工序）在中国境内完成。

17.（管网水质监测主机、H5110-H），生产厂为（广东/深圳市宏电技术股份有限公司），厂址为（深圳市龙岗区平湖街道山厦社区华宝路 100 号宏电大厦 A 座 2301、501、401）。（管网水质监测主机、H5110-H）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（管网水质监测主机、H5110-H）的（关键组件）在中国境内生产。（管网水质监测主机、H5110-H）的（关键工序）在中国境内完成。

18.（流量传感器、H1688），生产厂为（广东/深圳市宏电技术股份有限公司），厂址为（深圳市龙岗区平湖街道山厦社区华宝路 100 号宏电大厦 A 座 2301、501、401）。（流量传感器、H1688）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（流量传感器、H1688）的（关键组件）在中国境内生产。（流量传感器、H1688）的（关键工序）在中国

境内完成。

19.（COD 传感器、H1702-COD），生产厂为（广东/深圳市宏电技术股份有限公司），厂址为（深圳市龙岗区平湖街道山厦社区华宝路 100 号宏电大厦 A 座 2301、501、401）。（COD 传感器、H1702-COD）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（COD 传感器、H1702-COD）的（关键组件）在中国境内生产。（COD 传感器、H1702-COD）的（关键工序）在中国境内完成。

20.（氨氮传感器、H1702-NH），生产厂为（广东/深圳市宏电技术股份有限公司），厂址为（深圳市龙岗区平湖街道山厦社区华宝路 100 号宏电大厦 A 座 2301、501、401）。（氨氮传感器、H1702-NH）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（氨氮传感器、H1702-NH）的（关键组件）在中国境内生产。（氨氮传感器、H1702-NH）的（关键工序）在中国境内完成。

21.（浊度传感器、H1702-SS），生产厂为（广东/深圳市宏电技术股份有限公司），厂址为（深圳市龙岗区平湖街道山厦社区华宝路 100 号宏电大厦 A 座 2301、501、401）。（浊度传感器、H1702-SS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（浊度传感器、H1702-SS）的（关键组件）在中国境内生产。（浊度传感器、H1702-SS）的（关键工序）在中国境内完成。

22.（硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4）的（关键组件）在中国境内生产。（硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4）的（关键工序）在中国境内完成。

23.（接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ），生产厂为（浙江/新华三技术有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区长河路 466 号）。（接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ）的（关键组件）在中国境内生产。（接入交换机、H3C S5135S-24FP4T

4S-EI ）的（关键工序）在中国境内完成。

24.（预警联动会商调度服务费、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（预警联动会商调度服务费、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（预警联动会商调度服务费、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（预警联动会商调度服务费、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

25.（钢管、DN40），生产厂为（河北/邯郸正大制管集团股份有限公司），厂址为（河北省邯郸市成安县商城工业区）。（钢管、DN40）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（钢管、DN40）的（关键组件）在中国境内生产。（钢管、DN40）的（关键工序）在中国境内完成。

26.（不锈钢管、DN32），生产厂为（浙江/温州明嘉不锈钢有限公司），厂址为（浙江省温州市龙湾区永中街道永定路 1188 号万达商业广场 6 幢 1301 室）。（不锈钢管、DN32）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（不锈钢管、DN32）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢管、DN32）的（关键工序）在中国境内完成。

27.（水质机箱、1900*1000*980 ），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（水质机箱、1900*1000*980 ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（水质机箱、1900*1000*980 ）的（关键组件）在中国境内生产。（水质机箱、1900*1000*980 ）的（关键工序）在中国境内完成。

28.（电源线、YJV3*4），生产厂为（天津/天津市津成电线电缆有限公司），厂址为（天津市静海经济开发区和山路 6 号）。（电源线、YJV3*4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源线、YJV3*4）的（关键组件）在中国境内生产。（电源线、YJV3*4）的（关键工序）在中国境内完成。

29.（出入口管理终端、DH-HDC5100Z-3AM-006），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。

（出入口管理终端、DH-HDC5100Z-3AM-006）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（出入口管理终端、DH-HDC5100Z-3AM-006）的（关键组件）在中国境内生产。（出入口管理终端、DH-HDC5100Z-3AM-006）的（关键工序）在中国境内完成。

30.（显示器、DH-LM22-F200），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（显示器、DH-LM22-F200）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（显示器、DH-LM22-F200）的（关键组件）在中国境内生产。（显示器、DH-LM22-F200）的（关键工序）在中国境内完成。

31.（岗亭内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（岗亭内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（岗亭内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的（关键组件）在中国境内生产。（岗亭内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的（关键工序）在中国境内完成。

32.（工业交换机、DH-IS4100-8GT2GT2GF），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（工业交换机、DH-IS4100-8GT2GT2GF）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（工业交换机、DH-IS4100-8GT2GT2GF）的（关键组件）在中国境内生产。（工业交换机、DH-IS4100-8GT2GT2GF）的（关键工序）在中国境内完成。

33.（岗亭机柜、VL554009），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（岗亭机柜、VL554009）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（岗亭机柜、VL554009）的（关键组件）在中国境内生产。（岗亭机柜、VL554009）的（关键工序）在中国境内完成。

34.（UPS、HT1103CL），生产厂为（广东/深圳市英威腾电源有限公司），厂址为（深圳市光明区马田街道薯田埔社区英威腾光明科技大厦 1 栋 601）。（UPS、HT1103CL）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（UPS、HT1103CL）的（关键组件）在中国境内生产。（UPS、HT1103CL）的（关键工序）在中国境内完成。

35.（抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ）的（关键组件）在中国境内生产。（抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ）的（关键工序）在中国境内完成。

36.（全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052）的（关键组件）在中国境内生产。（全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052）的（关键工序）在中国境内完成。

37.（变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050）的（关键组件）在中国境内生产。（变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050）的（关键工序）在中国境内完成。

38.（防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12）的（关键组件）在中国境内生产。（防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12）的（关键工序）在中国境内完成。

39.（道闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（道闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（道闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01）的（关键组件）

在中国境内生产。（道闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01）的（关键工序）在中国境内完成。

40.（电源线、RVV3*1.5），生产厂为（浙江/宁波拓贸隆电子科技有限公司），厂址为（浙江省慈溪市观海卫镇五洞闸村）。（电源线、RVV3*1.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源线、RVV3*1.5）的（关键组件）在中国境内生产。（电源线、RVV3*1.5）的（关键工序）在中国境内完成。

41.（抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ）的（关键组件）在中国境内生产。（抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ）的（关键工序）在中国境内完成。

42.（全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052）的（关键组件）在中国境内生产。（全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052）的（关键工序）在中国境内完成。

43.（变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050）的（关键组件）在中国境内生产。（变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050）的（关键工序）在中国境内完成。

44.（防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12）的（关键组件）在中国境内生产。（防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12）的（关键工序）在中

国境内完成。

45.（道闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（道闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（道闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01）的（关键组件）在中国境内生产。（道闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01）的（关键工序）在中国境内完成。

46.（电源线、RVV3*1.5），生产厂为（浙江/宁波拓贸隆电子科技有限公司），厂址为（浙江省慈溪市观海卫镇五洞闸村）。（电源线、RVV3*1.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源线、RVV3*1.5）的（关键组件）在中国境内生产。（电源线、RVV3*1.5）的（关键工序）在中国境内完成。

47.（枪型摄像机、DH-IPC-HFW3449M-A-LED），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（枪型摄像机、DH-IPC-HFW3449M-A-LED）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（枪型摄像机、DH-IPC-HFW3449M-A-LED）的（关键组件）在中国境内生产。（枪型摄像机、DH-IPC-HFW3449M-A-LED）的（关键工序）在中国境内完成。

48.（枪型摄像机机支架、DH-PFB5110W），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（枪型摄像机机支架、DH-PFB5110W）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（枪型摄像机机支架、DH-PFB5110W）的（关键组件）在中国境内生产。（枪型摄像机机支架、DH-PFB5110W）的（关键工序）在中国境内完成。

49.（电源适配器、DH-PFM301），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（电源适配器、DH-PFM301）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源适配器、DH-PFM301）的（关键组件）在中国境内生产。（电源适配器、DH-PFM301）的（关键工序）在中国境内完成。

50.（监控立杆、3m），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），

厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（监控立杆、3m）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（监控立杆、3m）的（关键组件）在中国境内生产。（监控立杆、3m）的（关键工序）在中国境内完成。

51.（硬盘录像机、DH-NVR5864-4KS3），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（硬盘录像机、DH-NVR5864-4KS3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（硬盘录像机、DH-NVR5864-4KS3）的（关键组件）在中国境内生产。（硬盘录像机、DH-NVR5864-4KS3）的（关键工序）在中国境内完成。

52.（硬盘、ST8000VX009），生产厂为（江苏/希捷国际科技（无锡）有限公司），厂址为（江苏省无锡市新吴区新加坡工业园区行创二路 2 号）。（硬盘、ST8000VX009）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（硬盘、ST8000VX009）的（关键组件）在中国境内生产。（硬盘、ST8000VX009）的（关键工序）在中国境内完成。

53.（室外 4 芯光缆、GYXTW-4B1），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（室外 4 芯光缆、GYXTW-4B1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（室外 4 芯光缆、GYXTW-4B1）的（关键组件）在中国境内生产。（室外 4 芯光缆、GYXTW-4B1）的（关键工序）在中国境内完成。

54.（光端盒、BL-OTB-4），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光端盒、BL-OTB-4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光端盒、BL-OTB-4）的（关键组件）在中国境内生产。（光端盒、BL-OTB-4）的（关键工序）在中国境内完成。

55.（光电转换器、BL-1000WS），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光电转换器、BL-1000WS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光电转换器、BL-1000WS）的（关键组件）在中国境内生产。

（光电转换器、BL-1000WS）的（关键工序）在中国境内完成。

56.（耦合器、BL-FA-SC），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（耦合器、BL-FA-SC）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（耦合器、BL-FA-SC）的（关键组件）在中国境内生产。（耦合器、BL-FA-SC）的（关键工序）在中国境内完成。

57.（尾纤、BL-OFC-1C-SM-SU-1.5L），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（尾纤、BL-OFC-1C-SM-SU-1.5L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（尾纤、BL-OFC-1C-SM-SU-1.5L）的（关键组件）在中国境内生产。（尾纤、BL-OFC-1C-SM-SU-1.5L）的（关键工序）在中国境内完成。

58.（光跳线、BL-SU-SU-SM-3L），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光跳线、BL-SU-SU-SM-3L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光跳线、BL-SU-SU-SM-3L）的（关键组件）在中国境内生产。（光跳线、BL-SU-SU-SM-3L）的（关键工序）在中国境内完成。

59.（六类非屏蔽跳线（3 米）、T-6020-3），生产厂为（浙江/宁波拓贸隆电子科技有限公司），厂址为（浙江省慈溪市观海卫镇五洞闸村）。（六类非屏蔽跳线（3 米）、T-6020-3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（六类非屏蔽跳线（3 米）、T-6020-3）的（关键组件）在中国境内生产。（六类非屏蔽跳线（3 米）、T-6020-3）的（关键工序）在中国境内完成。

60.（光纤熔接、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（光纤熔接、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光纤熔接、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（光纤熔接、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

61.（电源线、RVV 3*6），生产厂为（江苏/江苏润达线缆有限公司），厂

址为（江苏省扬州市广陵区头桥镇红桥工业园）。（电源线、RVV 3*6）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源线、RVV 3*6）的（关键组件）在中国境内生产。（电源线、RVV 3*6）的（关键工序）在中国境内完成。

62.（户外引导屏体部分、DS-D4325CA-1PH），生产厂为（浙江/杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（户外引导屏体部分、DS-D4325CA-1PH）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（户外引导屏体部分、DS-D4325CA-1PH）的（关键组件）在中国境内生产。（户外引导屏体部分、DS-D4325CA-1PH）的（关键工序）在中国境内完成。

63.（户外引导系统大屏线缆、定制），生产厂为（江苏/江苏金贝视线缆有限公司），厂址为（江苏省扬州市广陵区头桥镇红桥弘扬路 1 号 1 幢）。（户外引导系统大屏线缆、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（户外引导系统大屏线缆、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（户外引导系统大屏线缆、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

64.（信息发布盒、NS-BOX3566），生产厂为（广东/深圳市诺守电子科技有限公司），厂址为（深圳市光明区公明街道上村社区公明研创谷孵化园第 3 栋 205）。（信息发布盒、NS-BOX3566）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（信息发布盒、NS-BOX3566）的（关键组件）在中国境内生产。（信息发布盒、NS-BOX3566）的（关键工序）在中国境内完成。

65.（值班岗亭、定制），生产厂为（山西/山西盛聚安安防科技有限公司），厂址为（山西省太原市晋源区姚村镇姚村红楼商业街 2 号（院内 101））。（值班岗亭、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（值班岗亭、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（值班岗亭、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

66.（出入口管理终端、DH-HDC5100Z-3AM-006），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（出入口管理终端、DH-HDC5100Z-3AM-006）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（出入口管理终端、DH-HDC5100Z-3AM-006）的（关键组件）在中国境内生产。（出入口管理终端、DH-HDC5100Z-3AM-006）的（关键工序）在中国境内完成。

67.（显示器、DH-LM22-F200），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（显示器、DH-LM22-F200）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（显示器、DH-LM22-F200）的（关键组件）在中国境内生产。（显示器、DH-LM22-F200）的（关键工序）在中国境内完成。

68.（岗亭内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（岗亭内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（岗亭内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的（关键组件）在中国境内生产。（岗亭内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的（关键工序）在中国境内完成。

69.（工业交换机、DH-IS4100-8GT2GT2GF），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（工业交换机、DH-IS4100-8GT2GT2GF）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（工业交换机、DH-IS4100-8GT2GT2GF）的（关键组件）在中国境内生产。（工业交换机、DH-IS4100-8GT2GT2GF）的（关键工序）在中国境内完成。

70.（岗亭机柜、VL554009），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（岗亭机柜、VL554009）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（岗亭机柜、VL554009）的（关键组件）在中国境内生产。（岗亭机柜、VL554009）的（关键工序）在中国境内完成。

71.（UPS、HT1103CL），生产厂为（广东/深圳市英威腾电源有限公司），厂址为（深圳市光明区马田街道薯田埔社区英威腾光明科技大厦 1 栋 601）。（UPS、HT1103CL）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（UPS、HT1103CL）的（关键组件）在中国境内生产。（UPS、H

T1103CL）的（关键工序）在中国境内完成。

72.（抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ）的（关键组件）在中国境内生产。（抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ）的（关键工序）在中国境内完成。

73.（全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052）的（关键组件）在中国境内生产。（全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052）的（关键工序）在中国境内完成。

74.（变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050）的（关键组件）在中国境内生产。（变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050）的（关键工序）在中国境内完成。

75.（防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12）的（关键组件）在中国境内生产。（防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12）的（关键工序）在中国境内完成。

76.（道闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（道闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（道闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01）的（关键组件）在中国境内生产。（道闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01）的（关键工

序）在中国境内完成。

77.（电源线、RVV3*1.5），生产厂为（浙江/宁波拓贸隆电子科技有限公司），厂址为（浙江省慈溪市观海卫镇五洞闸村）。（电源线、RVV3*1.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源线、RVV3*1.5）的（关键组件）在中国境内生产。（电源线、RVV3*1.5）的（关键工序）在中国境内完成。

78.（抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ）的（关键组件）在中国境内生产。（抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ）的（关键工序）在中国境内完成。

79.（全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052）的（关键组件）在中国境内生产。（全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052）的（关键工序）在中国境内完成。

80.（变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050）的（关键组件）在中国境内生产。（变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050）的（关键工序）在中国境内完成。

81.（防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12）的（关键组件）在中国境内生产。（防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12）的（关键工序）在中国境内完成。

82.（道闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（道闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（道闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01）的（关键组件）在中国境内生产。（道闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01）的（关键工序）在中国境内完成。

83.（电源线、RVV3*1.5），生产厂为（浙江/宁波拓贸隆电子科技有限公司），厂址为（浙江省慈溪市观海卫镇五洞闸村）。（电源线、RVV3*1.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源线、RVV3*1.5）的（关键组件）在中国境内生产。（电源线、RVV3*1.5）的（关键工序）在中国境内完成。

84.（枪型摄像机、DH-IPC-HFW3449M-A-LED），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（枪型摄像机、DH-IPC-HFW3449M-A-LED）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（枪型摄像机、DH-IPC-HFW3449M-A-LED）的（关键组件）在中国境内生产。（枪型摄像机、DH-IPC-HFW3449M-A-LED）的（关键工序）在中国境内完成。

85.（枪型摄像机机支架、DH-PFB5110W），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（枪型摄像机机支架、DH-PFB5110W）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（枪型摄像机机支架、DH-PFB5110W）的（关键组件）在中国境内生产。（枪型摄像机机支架、DH-PFB5110W）的（关键工序）在中国境内完成。

86.（电源适配器、DH-PFM301），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（电源适配器、DH-PFM301）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源适配器、DH-PFM301）的（关键组件）在中国境内生产。（电源适配器、DH-PFM301）的（关键工序）在中国境内完成。

87.（监控立杆、3m），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202

号）。（监控立杆、3m）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（监控立杆、3m）的（关键组件）在中国境内生产。（监控立杆、3m）的（关键工序）在中国境内完成。

88.（硬盘录像机、DH-NVR5864-4KS3），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（硬盘录像机、DH-NVR5864-4KS3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（硬盘录像机、DH-NVR5864-4KS3）的（关键组件）在中国境内生产。（硬盘录像机、DH-NVR5864-4KS3）的（关键工序）在中国境内完成。

89.（硬盘、ST8000VX009），生产厂为（江苏/希捷国际科技（无锡）有限公司），厂址为（江苏省无锡市新吴区新加坡工业园区行创二路 2 号）。（硬盘、ST8000VX009）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（硬盘、ST8000VX009）的（关键组件）在中国境内生产。（硬盘、ST8000VX009）的（关键工序）在中国境内完成。

90.（室外 4 芯光缆、GYXTW-4B1），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（室外 4 芯光缆、GYXTW-4B1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（室外 4 芯光缆、GYXTW-4B1）的（关键组件）在中国境内生产。（室外 4 芯光缆、GYXTW-4B1）的（关键工序）在中国境内完成。

91.（光端盒、BL-OTB-4），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光端盒、BL-OTB-4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光端盒、BL-OTB-4）的（关键组件）在中国境内生产。（光端盒、BL-OTB-4）的（关键工序）在中国境内完成。

92.（光电转换器、BL-1000WS），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光电转换器、BL-1000WS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光电转换器、BL-1000WS）的（关键组件）在中国境内生产。（光电转换器、BL-1000WS）的（关键工序）在中国境内完成。

93.（耦合器、BL-FA-SC），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（耦合器、BL-FA-SC）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（耦合器、BL-FA-SC）的（关键组件）在中国境内生产。（耦合器、BL-FA-SC）的（关键工序）在中国境内完成。

94.（尾纤、BL-OFC-1C-SM-SU-1.5L），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（尾纤、BL-OFC-1C-SM-SU-1.5L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（尾纤、BL-OFC-1C-SM-SU-1.5L）的（关键组件）在中国境内生产。（尾纤、BL-OFC-1C-SM-SU-1.5L）的（关键工序）在中国境内完成。

95.（光跳线、BL-SU-SU-SM-3L），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光跳线、BL-SU-SU-SM-3L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光跳线、BL-SU-SU-SM-3L）的（关键组件）在中国境内生产。（光跳线、BL-SU-SU-SM-3L）的（关键工序）在中国境内完成。

96.（六类非屏蔽跳线（3 米）、T-6020-3），生产厂为（浙江/宁波拓贸隆电子科技有限公司），厂址为（浙江省慈溪市观海卫镇五洞闸村）。（六类非屏蔽跳线（3 米）、T-6020-3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（六类非屏蔽跳线（3 米）、T-6020-3）的（关键组件）在中国境内生产。（六类非屏蔽跳线（3 米）、T-6020-3）的（关键工序）在中国境内完成。

97.（光纤熔接、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（光纤熔接、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光纤熔接、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（光纤熔接、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

98.（电源线、RVV 3*6），生产厂为（江苏/江苏润达线缆有限公司），厂址为（江苏省扬州市广陵区头桥镇红桥工业园）。（电源线、RVV 3*

6）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源线、RVV 3*6）的（关键组件）在中国境内生产。（电源线、RVV 3*6）的（关键工序）在中国境内完成。

99.（户外引导屏体部分、DS-D4325CA-1PH），生产厂为（浙江/杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（户外引导屏体部分、DS-D4325CA-1PH）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（户外引导屏体部分、DS-D4325CA-1PH）的（关键组件）在中国境内生产。（户外引导屏体部分、DS-D4325CA-1PH）的（关键工序）在中国境内完成。

100. （户外引导系统大屏线缆、定制），生产厂为（江苏/江苏金贝视线缆有限公司），厂址为（江苏省扬州市广陵区头桥镇红桥弘扬路 1 号 1 幢）。（户外引导系统大屏线缆、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（户外引导系统大屏线缆、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（户外引导系统大屏线缆、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

101. （信息发布盒、NS-BOX3566），生产厂为（广东/深圳市诺守电子科技有限公司），厂址为（深圳市光明区公明街道上村社区公明研创谷孵化园第 3 栋 205）。（信息发布盒、NS-BOX3566）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（信息发布盒、NS-BOX3566）的（关键组件）在中国境内生产。（信息发布盒、NS-BOX3566）的（关键工序）在中国境内完成。

102. （值班岗亭、定制），生产厂为（山西/山西盛聚安安防科技有限公司），厂址为（山西省太原市晋源区姚村镇姚村红楼商业街 2 号（院内 101））。（值班岗亭、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（值班岗亭、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（值班岗亭、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

103. （出入口管理终端、DH-HDC5100Z-3AM-006），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（出入口管理终端、DH-HDC5100Z-3AM-006）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（出入口管理终端、DH-HDC5100Z-3AM

-006）的（关键组件）在中国境内生产。（出入口管理终端、DH-HDC5100Z-3AM-006）的（关键工序）在中国境内完成。

104. （显示器、DH-LM22-F200），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（显示器、DH-LM22-F200）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（显示器、DH-LM22-F200）的（关键组件）在中国境内生产。（显示器、DH-LM22-F200）的（关键工序）在中国境内完成。

105. （岗亭内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（岗亭内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（岗亭内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的（关键组件）在中国境内生产。（岗亭内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的（关键工序）在中国境内完成。

106. （工业交换机、DH-IS4100-8GT2GT2GF），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（工业交换机、DH-IS4100-8GT2GT2GF）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（工业交换机、DH-IS4100-8GT2GT2GF）的（关键组件）在中国境内生产。（工业交换机、DH-IS4100-8GT2GT2GF）的（关键工序）在中国境内完成。

107. （岗亭机柜、VL554009），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（岗亭机柜、VL554009）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（岗亭机柜、VL554009）的（关键组件）在中国境内生产。（岗亭机柜、VL554009）的（关键工序）在中国境内完成。

108. （UPS、HT1103CL），生产厂为（广东/深圳市英威腾电源有限公司），厂址为（深圳市光明区马田街道薯田埔社区英威腾光明科技大厦 1 栋 601）。（UPS、HT1103CL）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（UPS、HT1103CL）的（关键组件）在中国境内生产。（UPS、HT1103CL）的（关键工序）在中国境内完成。

109. （抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ）的（关键组件）在中国境内生产。（抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ）的（关键工序）在中国境内完成。

110. （全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052）的（关键组件）在中国境内生产。（全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052）的（关键工序）在中国境内完成。

111. （变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050）的（关键组件）在中国境内生产。（变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050）的（关键工序）在中国境内完成。

112. （防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12）的（关键组件）在中国境内生产。（防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12）的（关键工序）在中国境内完成。

113. （道闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（道闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（道闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01）的（关键组件）在中国境内生产。（道闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01）的（关键工序）在中国境内完成。

114. （电源线、RVV3*1.5），生产厂为（浙江/宁波拓贸隆电子科技有限公司），厂址为（浙江省慈溪市观海卫镇五洞闸村）。（电源线、RVV3*1.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源线、RVV3*1.5）的（关键组件）在中国境内生产。（电源线、RVV3*1.5）的（关键工序）在中国境内完成。

115. （抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ）的（关键组件）在中国境内生产。（抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ）的（关键工序）在中国境内完成。

116. （全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052）的（关键组件）在中国境内生产。（全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052）的（关键工序）在中国境内完成。

117. （变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050）的（关键组件）在中国境内生产。（变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050）的（关键工序）在中国境内完成。

118. （防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12）的（关键组件）在中国境内生产。（防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12）的（关键工序）在中国境内完成。

119. （道闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01），生产厂为（浙江/浙江大华

技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（道闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（道闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01）的（关键组件）在中国境内生产。（道闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01）的（关键工序）在中国境内完成。

120. （电源线、RVV3*1.5），生产厂为（浙江/宁波拓贸隆电子科技有限公司），厂址为（浙江省慈溪市观海卫镇五洞闸村）。（电源线、RVV3*1.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源线、RVV3*1.5）的（关键组件）在中国境内生产。（电源线、RVV3*1.5）的（关键工序）在中国境内完成。

121. （枪型摄像机、DH-IPC-HFW3449M-A-LED），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（枪型摄像机、DH-IPC-HFW3449M-A-LED）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（枪型摄像机、DH-IPC-HFW3449M-A-LED）的（关键组件）在中国境内生产。（枪型摄像机、DH-IPC-HFW3449M-A-LED）的（关键工序）在中国境内完成。

122. （枪型摄像机机支架、DH-PFB5110W），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（枪型摄像机机支架、DH-PFB5110W）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（枪型摄像机机支架、DH-PFB5110W）的（关键组件）在中国境内生产。（枪型摄像机机支架、DH-PFB5110W）的（关键工序）在中国境内完成。

123. （电源适配器、DH-PFM301），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（电源适配器、DH-PFM301）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源适配器、DH-PFM301）的（关键组件）在中国境内生产。（电源适配器、DH-PFM301）的（关键工序）在中国境内完成。

124. （监控立杆、3m），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（监控立杆、3m）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（监控立杆、3m）的（关键组件）在中国境内生产。（监控立杆、3m）的（关键工序）在中国境内完成。

125. （硬盘录像机、DH-NVR5864-4KS3），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（硬盘录像机、DH-NVR5864-4KS3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（硬盘录像机、DH-NVR5864-4KS3）的（关键组件）在中国境内生产。（硬盘录像机、DH-NVR5864-4KS3）的（关键工序）在中国境内完成。

126. （硬盘、ST8000VX009），生产厂为（江苏/希捷国际科技（无锡）有限公司），厂址为（江苏省无锡市新吴区新加坡工业园区行创二路 2 号）。（硬盘、ST8000VX009）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（硬盘、ST8000VX009）的（关键组件）在中国境内生产。（硬盘、ST8000VX009）的（关键工序）在中国境内完成。

127. （室外 4 芯光缆、GYXTW-4B1），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（室外 4 芯光缆、GYXTW-4B1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（室外 4 芯光缆、GYXTW-4B1）的（关键组件）在中国境内生产。（室外 4 芯光缆、GYXTW-4B1）的（关键工序）在中国境内完成。

128. （光端盒、BL-OTB-4），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光端盒、BL-OTB-4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光端盒、BL-OTB-4）的（关键组件）在中国境内生产。（光端盒、BL-OTB-4）的（关键工序）在中国境内完成。

129. （光电转换器、BL-1000WS），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光电转换器、BL-1000WS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光电转换器、BL-1000WS）的（关键组件）在中国境内生产。（光电转换器、BL-1000WS）的（关键工序）在中国境内完成。

130. （耦合器、BL-FA-SC），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有

限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（耦合器、BL-FA-SC）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（耦合器、BL-FA-SC）的（关键组件）在中国境内生产。（耦合器、BL-FA-SC）的（关键工序）在中国境内完成。

131. （尾纤、BL-OFC-1C-SM-SU-1.5L），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（尾纤、BL-OFC-1C-SM-SU-1.5L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（尾纤、BL-OFC-1C-SM-SU-1.5L）的（关键组件）在中国境内生产。（尾纤、BL-OFC-1C-SM-SU-1.5L）的（关键工序）在中国境内完成。

132. （光跳线、BL-SU-SU-SM-3L），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光跳线、BL-SU-SU-SM-3L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光跳线、BL-SU-SU-SM-3L）的（关键组件）在中国境内生产。（光跳线、BL-SU-SU-SM-3L）的（关键工序）在中国境内完成。

133. （六类非屏蔽跳线（3 米）、T-6020-3），生产厂为（浙江/宁波拓贸隆电子科技有限公司），厂址为（浙江省慈溪市观海卫镇五洞闸村）。（六类非屏蔽跳线（3 米）、T-6020-3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（六类非屏蔽跳线（3 米）、T-6020-3）的（关键组件）在中国境内生产。（六类非屏蔽跳线（3 米）、T-6020-3）的（关键工序）在中国境内完成。

134. （光纤熔接、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（光纤熔接、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光纤熔接、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（光纤熔接、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

135. （电源线、RVV 3*6），生产厂为（江苏/江苏润达线缆有限公司），厂址为（江苏省扬州市广陵区头桥镇红桥工业园）。（电源线、RVV 3*6）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电

源线、RVV 3*6）的（关键组件）在中国境内生产。（电源线、RVV 3*6）的（关键工序）在中国境内完成。

136. （户外引导屏体部分、DS-D4325CA-1PH），生产厂为（浙江/杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（户外引导屏体部分、DS-D4325CA-1PH）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（户外引导屏体部分、DS-D4325CA-1PH）的（关键组件）在中国境内生产。（户外引导屏体部分、DS-D4325CA-1PH）的（关键工序）在中国境内完成。

137. （户外引导系统大屏线缆、定制），生产厂为（江苏/江苏金贝视线缆有限公司），厂址为（江苏省扬州市广陵区头桥镇红桥弘扬路 1 号 1 幢）。（户外引导系统大屏线缆、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（户外引导系统大屏线缆、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（户外引导系统大屏线缆、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

138. （信息发布盒、NS-BOX3566），生产厂为（广东/深圳市诺守电子科技有限公司），厂址为（深圳市光明区公明街道上村社区公明研创谷孵化园第 3 栋 205）。（信息发布盒、NS-BOX3566）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（信息发布盒、NS-BOX3566）的（关键组件）在中国境内生产。（信息发布盒、NS-BOX3566）的（关键工序）在中国境内完成。

139. （值班岗亭、定制），生产厂为（山西/山西盛聚安安防科技有限公司），厂址为（山西省太原市晋源区姚村镇姚村红楼商业街 2 号（院内 101））。（值班岗亭、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（值班岗亭、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（值班岗亭、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

140. （出入口管理终端、DH-HDC5100Z-3AM-006），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（出入口管理终端、DH-HDC5100Z-3AM-006）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（出入口管理终端、DH-HDC5100Z-3AM-006）的（关键组件）在中国境内生产。（出入口管理终端、DH-HDC5

100Z-3AM-006）的（关键工序）在中国境内完成。

141. （显示器、DH-LM22-F200），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（显示器、DH-LM22-F200）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（显示器、DH-LM22-F200）的（关键组件）在中国境内生产。（显示器、DH-LM22-F200）的（关键工序）在中国境内完成。

142. （岗亭内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（岗亭内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（岗亭内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的（关键组件）在中国境内生产。（岗亭内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的（关键工序）在中国境内完成。

143. （工业交换机、DH-IS4100-8GT2GT2GF），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（工业交换机、DH-IS4100-8GT2GT2GF）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（工业交换机、DH-IS4100-8GT2GT2GF）的（关键组件）在中国境内生产。（工业交换机、DH-IS4100-8GT2GT2GF）的（关键工序）在中国境内完成。

144. （岗亭机柜、VL554009），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（岗亭机柜、VL554009）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（岗亭机柜、VL554009）的（关键组件）在中国境内生产。（岗亭机柜、VL554009）的（关键工序）在中国境内完成。

145. （UPS、HT1103CL），生产厂为（广东/深圳市英威腾电源有限公司），厂址为（深圳市光明区马田街道薯田埔社区英威腾光明科技大厦 1 栋 601）。（UPS、HT1103CL）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（UPS、HT1103CL）的（关键组件）在中国境内生产。（UPS、HT1103CL）的（关键工序）在中国境内完成。

146. （抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ），生产厂为（浙江/浙江

大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ）的（关键组件）在中国境内生产。（抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ）的（关键工序）在中国境内完成。

147. （全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052）的（关键组件）在中国境内生产。（全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052）的（关键工序）在中国境内完成。

148. （变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050）的（关键组件）在中国境内生产。（变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050）的（关键工序）在中国境内完成。

149. （防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12）的（关键组件）在中国境内生产。（防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12）的（关键工序）在中国境内完成。

150. （道闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（道闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（道闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01）的（关键组件）在中国境内生产。（道闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01）的（关键工序）在中国境内完成。

151. （电源线、RVV3*1.5），生产厂为（浙江/宁波拓贸隆电子科技有限

公司），厂址为（浙江省慈溪市观海卫镇五洞闸村）。（电源线、RVV 3*1.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源线、RVV3*1.5）的（关键组件）在中国境内生产。（电源线、RVV3*1.5）的（关键工序）在中国境内完成。

152. （抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ）的（关键组件）在中国境内生产。（抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ）的（关键工序）在中国境内完成。

153. （全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052）的（关键组件）在中国境内生产。（全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052）的（关键工序）在中国境内完成。

154. （变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050）的（关键组件）在中国境内生产。（变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050）的（关键工序）在中国境内完成。

155. （防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12）的（关键组件）在中国境内生产。（防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12）的（关键工序）在中国境内完成。

156. （道闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（道

闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（道闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01）的（关键组件）在中国境内生产。（道闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01）的（关键工序）在中国境内完成。

157. （电源线、RVV3*1.5），生产厂为（浙江/宁波拓贸隆电子科技有限公司），厂址为（浙江省慈溪市观海卫镇五洞闸村）。（电源线、RVV3*1.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源线、RVV3*1.5）的（关键组件）在中国境内生产。（电源线、RVV3*1.5）的（关键工序）在中国境内完成。

158. （枪型摄像机、DH-IPC-HFW3449M-A-LED），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（枪型摄像机、DH-IPC-HFW3449M-A-LED）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（枪型摄像机、DH-IPC-HFW3449M-A-LED）的（关键组件）在中国境内生产。（枪型摄像机、DH-IPC-HFW3449M-A-LED）的（关键工序）在中国境内完成。

159. （枪型摄像机机支架、DH-PFB5110W），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（枪型摄像机机支架、DH-PFB5110W）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（枪型摄像机机支架、DH-PFB5110W）的（关键组件）在中国境内生产。（枪型摄像机机支架、DH-PFB5110W）的（关键工序）在中国境内完成。

160. （电源适配器、DH-PFM301），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（电源适配器、DH-PFM301）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源适配器、DH-PFM301）的（关键组件）在中国境内生产。（电源适配器、DH-PFM301）的（关键工序）在中国境内完成。

161. （监控立杆、3m），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（监控立杆、3m）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（监控立杆、3m）的（关键组件）在中国境内生产。

（监控立杆、3m）的（关键工序）在中国境内完成。

162. （硬盘录像机、DH-NVR5864-4KS3），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（硬盘录像机、DH-NVR5864-4KS3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（硬盘录像机、DH-NVR5864-4KS3）的（关键组件）在中国境内生产。（硬盘录像机、DH-NVR5864-4KS3）的（关键工序）在中国境内完成。

163. （硬盘、ST8000VX009），生产厂为（江苏/希捷国际科技（无锡）有限公司），厂址为（江苏省无锡市新吴区新加坡工业园区行创二路 2 号）。（硬盘、ST8000VX009）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（硬盘、ST8000VX009）的（关键组件）在中国境内生产。（硬盘、ST8000VX009）的（关键工序）在中国境内完成。

164. （室外 4 芯光缆、GYXTW-4B1），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（室外 4 芯光缆、GYXTW-4B1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（室外 4 芯光缆、GYXTW-4B1）的（关键组件）在中国境内生产。（室外 4 芯光缆、GYXTW-4B1）的（关键工序）在中国境内完成。

165. （光端盒、BL-OTB-4），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光端盒、BL-OTB-4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光端盒、BL-OTB-4）的（关键组件）在中国境内生产。（光端盒、BL-OTB-4）的（关键工序）在中国境内完成。

166. （光电转换器、BL-1000WS），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光电转换器、BL-1000WS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光电转换器、BL-1000WS）的（关键组件）在中国境内生产。（光电转换器、BL-1000WS）的（关键工序）在中国境内完成。

167. （耦合器、BL-FA-SC），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（耦合

器、BL-FA-SC）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（耦合器、BL-FA-SC）的（关键组件）在中国境内生产。（耦合器、BL-FA-SC）的（关键工序）在中国境内完成。

168. （尾纤、BL-OFC-1C-SM-SU-1.5L），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（尾纤、BL-OFC-1C-SM-SU-1.5L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（尾纤、BL-OFC-1C-SM-SU-1.5L）的（关键组件）在中国境内生产。（尾纤、BL-OFC-1C-SM-SU-1.5L）的（关键工序）在中国境内完成。

169. （光跳线、BL-SU-SU-SM-3L），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光跳线、BL-SU-SU-SM-3L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光跳线、BL-SU-SU-SM-3L）的（关键组件）在中国境内生产。（光跳线、BL-SU-SU-SM-3L）的（关键工序）在中国境内完成。

170. （六类非屏蔽跳线（3 米）、T-6020-3），生产厂为（浙江/宁波拓贸隆电子科技有限公司），厂址为（浙江省慈溪市观海卫镇五洞闸村）。（六类非屏蔽跳线（3 米）、T-6020-3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（六类非屏蔽跳线（3 米）、T-6020-3）的（关键组件）在中国境内生产。（六类非屏蔽跳线（3 米）、T-6020-3）的（关键工序）在中国境内完成。

171. （光纤熔接、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（光纤熔接、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光纤熔接、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（光纤熔接、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

172. （电源线、RVV 3*6），生产厂为（江苏/江苏润达线缆有限公司），厂址为（江苏省扬州市广陵区头桥镇红桥工业园）。（电源线、RVV 3*6）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源线、RVV 3*6）的（关键组件）在中国境内生产。（电源线、RVV 3*

6）的（关键工序）在中国境内完成。

173. （户外引导屏体部分、DS-D4325CA-1PH），生产厂为（浙江/杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（户外引导屏体部分、DS-D4325CA-1PH）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（户外引导屏体部分、DS-D4325CA-1PH）的（关键组件）在中国境内生产。（户外引导屏体部分、DS-D4325CA-1PH）的（关键工序）在中国境内完成。

174. （户外引导系统大屏线缆、定制），生产厂为（江苏/江苏金贝视线缆有限公司），厂址为（江苏省扬州市广陵区头桥镇红桥弘扬路 1 号 1 幢）。（户外引导系统大屏线缆、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（户外引导系统大屏线缆、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（户外引导系统大屏线缆、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

175. （信息发布盒、NS-BOX3566），生产厂为（广东/深圳市诺守电子科技有限公司），厂址为（深圳市光明区公明街道上村社区公明研创谷孵化园第 3 栋 205）。（信息发布盒、NS-BOX3566）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（信息发布盒、NS-BOX3566）的（关键组件）在中国境内生产。（信息发布盒、NS-BOX3566）的（关键工序）在中国境内完成。

176. （值班岗亭、定制），生产厂为（山西/山西盛聚安安防科技有限公司），厂址为（山西省太原市晋源区姚村镇姚村红楼商业街 2 号（院内 101））。（值班岗亭、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（值班岗亭、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（值班岗亭、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

177. （出入口管理终端、DH-HDC5100Z-3AM-006），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（出入口管理终端、DH-HDC5100Z-3AM-006）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（出入口管理终端、DH-HDC5100Z-3AM-006）的（关键组件）在中国境内生产。（出入口管理终端、DH-HDC5100Z-3AM-006）的（关键工序）在中国境内完成。

178. （显示器、DH-LM22-F200），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（显示器、DH-LM22-F200）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（显示器、DH-LM22-F200）的（关键组件）在中国境内生产。（显示器、DH-LM22-F200）的（关键工序）在中国境内完成。

179. （岗亭内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（岗亭内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（岗亭内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的（关键组件）在中国境内生产。（岗亭内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的（关键工序）在中国境内完成。

180. （工业交换机、DH-IS4100-8GT2GT2GF），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（工业交换机、DH-IS4100-8GT2GT2GF）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（工业交换机、DH-IS4100-8GT2GT2GF）的（关键组件）在中国境内生产。（工业交换机、DH-IS4100-8GT2GT2GF）的（关键工序）在中国境内完成。

181. （岗亭机柜、VL554009），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（岗亭机柜、VL554009）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（岗亭机柜、VL554009）的（关键组件）在中国境内生产。（岗亭机柜、VL554009）的（关键工序）在中国境内完成。

182. （UPS、HT1103CL），生产厂为（广东/深圳市英威腾电源有限公司），厂址为（深圳市光明区马田街道薯田埔社区英威腾光明科技大厦 1 栋 601）。（UPS、HT1103CL）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（UPS、HT1103CL）的（关键组件）在中国境内生产。（UPS、HT1103CL）的（关键工序）在中国境内完成。

183. （抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。

（抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ）的（关键组件）在中国境内生产。（抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ）的（关键工序）在中国境内完成。

184. （全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052）的（关键组件）在中国境内生产。（全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052）的（关键工序）在中国境内完成。

185. （变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050）的（关键组件）在中国境内生产。（变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050）的（关键工序）在中国境内完成。

186. （防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12）的（关键组件）在中国境内生产。（防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12）的（关键工序）在中国境内完成。

187. （道闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（道闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（道闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01）的（关键组件）在中国境内生产。（道闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01）的（关键工序）在中国境内完成。

188. （电源线、RVV3*1.5），生产厂为（浙江/宁波拓贸隆电子科技有限公司），厂址为（浙江省慈溪市观海卫镇五洞闸村）。（电源线、RVV

3*1.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源线、RVV3*1.5）的（关键组件）在中国境内生产。（电源线、RVV3*1.5）的（关键工序）在中国境内完成。

189. （抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ）的（关键组件）在中国境内生产。（抓拍显示一体机、DH-IPMECS-2624-CZ）的（关键工序）在中国境内完成。

190. （全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052）的（关键组件）在中国境内生产。（全向无簧直臂道闸、DH-IPMECD-2052）的（关键工序）在中国境内完成。

191. （变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050）的（关键组件）在中国境内生产。（变频道闸配杆、IPMECD-0232-M4050）的（关键工序）在中国境内完成。

192. （防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12）的（关键组件）在中国境内生产。（防砸雷达、DH-ITSJC-2303-DC12）的（关键工序）在中国境内完成。

193. （道闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（道闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（道闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01）的（关键组件）在中国境内生产。（道闸直杆支撑架、IPMECD-0212-01）的（关键工序）在中国境内完成。

194. （电源线、RVV3*1.5），生产厂为（浙江/宁波拓贸隆电子科技有限公司），厂址为（浙江省慈溪市观海卫镇五洞闸村）。（电源线、RVV3*1.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源线、RVV3*1.5）的（关键组件）在中国境内生产。（电源线、RVV3*1.5）的（关键工序）在中国境内完成。

195. （枪型摄像机、DH-IPC-HFW3449M-A-LED），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（枪型摄像机、DH-IPC-HFW3449M-A-LED）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（枪型摄像机、DH-IPC-HFW3449M-A-LED）的（关键组件）在中国境内生产。（枪型摄像机、DH-IPC-HFW3449M-A-LED）的（关键工序）在中国境内完成。

196. （枪型摄像机机支架、DH-PFB5110W），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（枪型摄像机机支架、DH-PFB5110W）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（枪型摄像机机支架、DH-PFB5110W）的（关键组件）在中国境内生产。（枪型摄像机机支架、DH-PFB5110W）的（关键工序）在中国境内完成。

197. （电源适配器、DH-PFM301），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（电源适配器、DH-PFM301）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源适配器、DH-PFM301）的（关键组件）在中国境内生产。（电源适配器、DH-PFM301）的（关键工序）在中国境内完成。

198. （球形监控摄像机、DH-SDT-7C1424-4F-ZB-AD3E-0400），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（球形监控摄像机、DH-SDT-7C1424-4F-ZB-AD3E-0400）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（球形监控摄像机、DH-SDT-7C1424-4F-ZB-AD3E-0400）的（关键组件）在中国境内生产。

（球形监控摄像机、DH-SDT-7C1424-4F-ZB-AD3E-0400）的（关键工序）在中国境内完成。

199. （球机壁装支架、DH-PFB303W），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（球机壁装支架、DH-PFB303W）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（球机壁装支架、DH-PFB303W）的（关键组件）在中国境内生产。（球机壁装支架、DH-PFB303W）的（关键工序）在中国境内完成。

200. （电源适配器、DH-PFM301），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（电源适配器、DH-PFM301）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源适配器、DH-PFM301）的（关键组件）在中国境内生产。（电源适配器、DH-PFM301）的（关键工序）在中国境内完成。

201. （监控立杆、3m），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（监控立杆、3m）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（监控立杆、3m）的（关键组件）在中国境内生产。（监控立杆、3m）的（关键工序）在中国境内完成。

202. （硬盘录像机、DH-NVR5864-4KS3），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（硬盘录像机、DH-NVR5864-4KS3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（硬盘录像机、DH-NVR5864-4KS3）的（关键组件）在中国境内生产。（硬盘录像机、DH-NVR5864-4KS3）的（关键工序）在中国境内完成。

203. （硬盘、ST8000VX009），生产厂为（江苏/希捷国际科技（无锡）有限公司），厂址为（江苏省无锡市新吴区新加坡工业园区行创二路 2 号）。（硬盘、ST8000VX009）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（硬盘、ST8000VX009）的（关键组件）在中国境内生产。（硬盘、ST8000VX009）的（关键工序）在中国境内完成。

204. （室外 4 芯光缆、GYXTW-4B1），生产厂为（北京/北京博联盛世信

息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（室外 4 芯光缆、GYXTW-4B1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（室外 4 芯光缆、GYXTW-4B1）的（关键组件）在中国境内生产。（室外 4 芯光缆、GYXTW-4B1）的（关键工序）在中国境内完成。

205. （光端盒、BL-OTB-4），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光端盒、BL-OTB-4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光端盒、BL-OTB-4）的（关键组件）在中国境内生产。（光端盒、BL-OTB-4）的（关键工序）在中国境内完成。

206. （光电转换器、BL-1000WS），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光电转换器、BL-1000WS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光电转换器、BL-1000WS）的（关键组件）在中国境内生产。（光电转换器、BL-1000WS）的（关键工序）在中国境内完成。

207. （耦合器、BL-FA-SC），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（耦合器、BL-FA-SC）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（耦合器、BL-FA-SC）的（关键组件）在中国境内生产。（耦合器、BL-FA-SC）的（关键工序）在中国境内完成。

208. （尾纤、BL-OFC-1C-SM-SU-1.5L），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（尾纤、BL-OFC-1C-SM-SU-1.5L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（尾纤、BL-OFC-1C-SM-SU-1.5L）的（关键组件）在中国境内生产。（尾纤、BL-OFC-1C-SM-SU-1.5L）的（关键工序）在中国境内完成。

209. （光跳线、BL-SU-SU-SM-3L），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光跳线、BL-SU-SU-SM-3L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光跳线、BL-SU-SU-SM-3L）的（关键组件）在中国境内生

产。（光跳线、BL-SU-SU-SM-3L）的（关键工序）在中国境内完成。

210. （六类非屏蔽跳线（3 米）、T-6020-3），生产厂为（浙江/宁波拓贸隆电子科技有限公司），厂址为（浙江省慈溪市观海卫镇五洞闸村）。（六类非屏蔽跳线（3 米）、T-6020-3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（六类非屏蔽跳线（3 米）、T-6020-3）的（关键组件）在中国境内生产。（六类非屏蔽跳线（3 米）、T-6020-3）的（关键工序）在中国境内完成。

211. （光纤熔接、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（光纤熔接、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光纤熔接、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（光纤熔接、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

212. （电源线、RVV 3*6），生产厂为（江苏/江苏润达线缆有限公司），厂址为（江苏省扬州市广陵区头桥镇红桥工业园）。（电源线、RVV 3*6）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源线、RVV 3*6）的（关键组件）在中国境内生产。（电源线、RVV 3*6）的（关键工序）在中国境内完成。

213. （户外引导屏体部分、DS-D4325CA-1PH），生产厂为（浙江/杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（户外引导屏体部分、DS-D4325CA-1PH）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（户外引导屏体部分、DS-D4325CA-1PH）的（关键组件）在中国境内生产。（户外引导屏体部分、DS-D4325CA-1PH）的（关键工序）在中国境内完成。

214. （户外引导系统大屏线缆、定制），生产厂为（江苏/江苏金贝视线缆有限公司），厂址为（江苏省扬州市广陵区头桥镇红桥弘扬路 1 号 1 幢）。（户外引导系统大屏线缆、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（户外引导系统大屏线缆、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（户外引导系统大屏线缆、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

215. （信息发布盒、NS-BOX3566），生产厂为（广东/深圳市诺守电子科技有限公司），厂址为（深圳市光明区公明街道上村社区公明研创谷孵化园第 3 栋 205）。（信息发布盒、NS-BOX3566）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（信息发布盒、NS-BOX3566）的（关键组件）在中国境内生产。（信息发布盒、NS-BOX3566）的（关键工序）在中国境内完成。

216. （屏体部分、DS-D4340CA-1PH），生产厂为（浙江/杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（屏体部分、DS-D4340CA-1PH）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（屏体部分、DS-D4340CA-1PH）的（关键组件）在中国境内生产。（屏体部分、DS-D4340CA-1PH）的（关键工序）在中国境内完成。

217. （双立柱及配套、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（双立柱及配套、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双立柱及配套、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（双立柱及配套、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

218. （控制系统、V6），生产厂为（陕西/西安诺瓦星云科技股份有限公司），厂址为（陕西省西安市高新区科技二路 68 号西安软件园汉韵阁 A 座 401 室）。（控制系统、V6）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（控制系统、V6）的（关键组件）在中国境内生产。（控制系统、V6）的（关键工序）在中国境内完成。

219. （音频系统、G540Z、GT180F），生产厂为（四川/成都塞伯坦科技有限公司），厂址为（四川省成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路 17 号 12 栋 A 座 4 层 401 号）。（音频系统、G540Z、GT180F）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（音频系统、G540Z、GT180F）的（关键组件）在中国境内生产。（音频系统、G540Z、GT180F）的（关键工序）在中国境内完成。

220. （配电柜、DS-D40D），生产厂为（浙江/杭州海康威视数字技术股

份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（配电柜、DS-D40D）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（配电柜、DS-D40D）的（关键组件）在中国境内生产。（配电柜、DS-D40D）的（关键工序）在中国境内完成。

221. （大屏线缆、定制），生产厂为（江苏/江苏金贝视线缆有限公司），厂址为（江苏省扬州市广陵区头桥镇红桥弘扬路 1 号 1 幢）。（大屏线缆、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（大屏线缆、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（大屏线缆、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

222. （信息发布管理平台、NS-IDSv6），生产厂为（广东/深圳市诺守电子科技有限公司），厂址为（深圳市光明区公明街道上村社区公明研创谷孵化园第 3 栋 205）。（信息发布管理平台、NS-IDSv6）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（信息发布管理平台、NS-IDSv6）的（关键组件）在中国境内生产。（信息发布管理平台、NS-IDSv6）的（关键工序）在中国境内完成。

223. （路灯杆体、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（路灯杆体、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（路灯杆体、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（路灯杆体、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

224. （LED 路灯、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（LED 路灯、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（LED 路灯、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（LED 路灯、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

225. （单灯控制器、DH-IPL1SLC-A），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司 ），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（单灯控制器、DH-IPL1SLC-A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（单灯控制器、DH-IPL1SLC-A）的（关键组件）在中国境内生

产。（单灯控制器、DH-IPL1SLC-A）的（关键工序）在中国境内完成。

226. （信息发布模块、DH-PHXOA3-SS），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司 ），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（信息发布模块、DH-PHXOA3-SS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（信息发布模块、DH-PHXOA3-SS）的（关键组件）在中国境内生产。（信息发布模块、DH-PHXOA3-SS）的（关键工序）在中国境内完成。

227. （灯杆屏控制板卡、DH-LCS-Y40），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（灯杆屏控制板卡、DH-LCS-Y40）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（灯杆屏控制板卡、DH-LCS-Y40）的（关键组件）在中国境内生产。（灯杆屏控制板卡、DH-LCS-Y40）的（关键工序）在中国境内完成。

228. （视频监控、DH-SDT-7C1424-4F-ZB-AD3E-0400），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司 ），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（视频监控、DH-SDT-7C1424-4F-ZB-AD3E-0400）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（视频监控、DH-SDT-7C1424-4F-ZB-AD3E-0400）的（关键组件）在中国境内生产。（视频监控、DH-SDT-7C1424-4F-ZB-AD3E-0400）的（关键工序）在中国境内完成。

229. （球机壁装支架、DH-PFB303W），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司 ），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（球机壁装支架、DH-PFB303W）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（球机壁装支架、DH-PFB303W）的（关键组件）在中国境内生产。（球机壁装支架、DH-PFB303W）的（关键工序）在中国境内完成。

230. （多合一传感器、DH-ILP-08-5P），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司 ），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（多合一传感器、DH-ILP-08-5P）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（多合一传感器、DH-ILP-08-5P）的（关键组件）在中国境

内生产。（多合一传感器、DH-ILP-08-5P）的（关键工序）在中国境内完成。

231. （户外广播音柱、DH-ILP-07-40W），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司 ），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（户外广播音柱、DH-ILP-07-40W）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（户外广播音柱、DH-ILP-07-40W）的（关键组件）在中国境内生产。（户外广播音柱、DH-ILP-07-40W）的（关键工序）在中国境内完成。

232. （紧急呼叫终端、DH-ILP21-ALM01E），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司 ），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（紧急呼叫终端、DH-ILP21-ALM01E）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（紧急呼叫终端、DH-ILP21-ALM01E）的（关键组件）在中国境内生产。（紧急呼叫终端、DH-ILP21-ALM01E）的（关键工序）在中国境内完成。

233. （接警终端、DH-ILP-VTS-IPBDS），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司 ），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（接警终端、DH-ILP-VTS-IPBDS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（接警终端、DH-ILP-VTS-IPBDS）的（关键组件）在中国境内生产。（接警终端、DH-ILP-VTS-IPBDS）的（关键工序）在中国境内完成。

234. （室外 AP、H3C WA7220X），生产厂为（浙江/新华三技术有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区长河路 466 号）。（室外 AP、H3C WA7220X）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（室外 AP、H3C WA7220X）的（关键组件）在中国境内生产。（室外 AP、H3C WA7220X）的（关键工序）在中国境内完成。

235. （无线控制器、H3C WX2580X），生产厂为（浙江/新华三技术有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区长河路 466 号）。（无线控制器、H3C WX2580X）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（无线控制器、H3C WX2580X）的（关键组件）在中国境内生产。（无线控制器、H3C WX2580X）的（关键工序）在中国境内完成。

236. （汽车充电桩、DH-ICS-A070G-B7A），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司　），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（汽车充电桩、DH-ICS-A070G-B7A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（汽车充电桩、DH-ICS-A070G-B7A）的（关键组件）在中国境内生产。（汽车充电桩、DH-ICS-A070G-B7A）的（关键工序）在中国境内完成。

237. （灯杆控制器、DH-PFSC103-A），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司　），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（灯杆控制器、DH-PFSC103-A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（灯杆控制器、DH-PFSC103-A）的（关键组件）在中国境内生产。（灯杆控制器、DH-PFSC103-A）的（关键工序）在中国境内完成。

238. （工业交换机、DH-IS4100-8GT2GT2GF），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（工业交换机、DH-IS4100-8GT2GT2GF）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（工业交换机、DH-IS4100-8GT2GT2GF）的（关键组件）在中国境内生产。（工业交换机、DH-IS4100-8GT2GT2GF）的（关键工序）在中国境内完成。

239. （路由器、H3C MSR3620-X1），生产厂为（浙江/新华三技术有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区长河路 466 号）。（路由器、H3C MSR3620-X1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（路由器、H3C MSR3620-X1）的（关键组件）在中国境内生产。（路由器、H3C MSR3620-X1）的（关键工序）在中国境内完成。

240. （防火墙、AF-2000 (万兆)V8.0[硬件型号：AF-2000-L2202]），生产厂为（广东/深信服科技股份有限公司），厂址为（深圳市南山区西丽街道西丽社区仙洞路 16 号深信服科技大厦 7 楼）。（防火墙、AF-2000 (万兆)V8.0[硬件型号：AF-2000-L2202]）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（防火墙、AF-2000 (万兆)V8.0[硬件型号：AF-2000-L2202]）的（关键组件）在中国境内生产。（防火墙、AF-2000 (万兆)V8.0[硬件型号：AF-2000-L2202]）的（关键工序）在

中国境内完成。

241. （上网行为管理、AC-1000 V13.0[硬件型号：AC-1000-B1500]），生产厂为（广东/深信服科技股份有限公司），厂址为（深圳市南山区西丽街道西丽社区仙洞路 16 号深信服科技大厦 7 楼）。（上网行为管理、AC-1000 V13.0[硬件型号：AC-1000-B1500]）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（上网行为管理、AC-1000 V13.0[硬件型号：AC-1000-B1500]）的（关键组件）在中国境内生产。（上网行为管理、AC-1000 V13.0[硬件型号：AC-1000-B1500]）的（关键工序）在中国境内完成。″

242. （无线网认证平台、H3C EIA），生产厂为（浙江/新华三技术有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区长河路 466 号）。（无线网认证平台、H3C EIA）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（无线网认证平台、H3C EIA）的（关键组件）在中国境内生产。（无线网认证平台、H3C EIA）的（关键工序）在中国境内完成。

243. （数智孪生可视化引擎、DH-ECO-B-DT-WX-3DMap），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（数智孪生可视化引擎、DH-ECO-B-DT-WX-3DMap）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（数智孪生可视化引擎、DH-ECO-B-DT-WX-3DMap）的（关键组件）在中国境内生产。（数智孪生可视化引擎、DH-ECO-B-DT-WX-3DMap）的（关键工序）在中国境内完成。

244. （道路精细建模、DH-ECO-B-DT-WX-3DScene），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（道路精细建模、DH-ECO-B-DT-WX-3DScene）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（道路精细建模、DH-ECO-B-DT-WX-3DScene）的（关键组件）在中国境内生产。（道路精细建模、DH-ECO-B-DT-WX-3DScene）的（关键工序）在中国境内完成。

245. （视频孪生引擎一体机、DH-DTP-B9110D-B），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（视频孪生引擎一体机、DH-DTP-B9110D-B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（视频孪生引擎一体机、DH-DTP-B911

0D-B）的（关键组件）在中国境内生产。（视频孪生引擎一体机、DH-DTP-B9110D-B）的（关键工序）在中国境内完成。

246. （视频融合点位处理、DH-DTP-B-VFC-RouteAuthorization），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（视频融合点位处理、DH-DTP-B-VFC-RouteAuthorization）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（视频融合点位处理、DH-DTP-B-VFC-RouteAuthorization）的（关键组件）在中国境内生产。（视频融合点位处理、DH-DTP-B-VFC-RouteAuthorization）的（关键工序）在中国境内完成。

247. （冷通道机柜系统、IW100），生产厂为（广东/深圳市英威腾网能技术有限公司），厂址为（深圳市光明区马田街道薯田埔社区英威腾光明科技大厦 1 栋 601）。（冷通道机柜系统、IW100）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（冷通道机柜系统、IW100）的（关键组件）在中国境内生产。（冷通道机柜系统、IW100）的（关键工序）在中国境内完成。

248. （精密空调、室内机:VCRO25AHBE02；室外机:VCPO38SF），生产厂为（广东/深圳市英威腾网能技术有限公司），厂址为（深圳市光明区马田街道薯田埔社区英威腾光明科技大厦 1 栋 601）。（精密空调、室内机:VCRO25AHBE02；室外机:VCPO38SF）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（精密空调、室内机:VCRO25AHBE02；室外机:VCPO38SF）的（关键组件）在中国境内生产。（精密空调、室内机:VCRO25AHBE02；室外机:VCPO38SF）的（关键工序）在中国境内完成。

249. （UPS、RMO20/10X），生产厂为（广东/深圳市英威腾电源有限公司），厂址为（深圳市光明区马田街道薯田埔社区英威腾光明科技大厦 1 栋 601）。（UPS、RMO20/10X）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（UPS、RMO20/10X）的（关键组件）在中国境内生产。（UPS、RMO20/10X）的（关键工序）在中国境内完成。

250. （电池、6-GFM-100），生产厂为（广东/深圳力锐斯电子有限公司），厂址为（深圳市宝安区新桥街道沙企社区凤塘大道 66C 栋厂房二层）。（电池、6-GFM-100）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（电池、6-GFM-100）的（关键组件）在中国境内生产。（电池、6-GFM-100）的（关键工序）在中国境内完成。

251. （电池柜、A40），生产厂为（天津/天津市三盛电子机箱厂），厂址为（天津市静海区大邱庄镇巨家庄村村委会西 200 米）。（电池柜、A40）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电池柜、A40）的（关键组件）在中国境内生产。（电池柜、A40）的（关键工序）在中国境内完成。

252. （电池柜内部电池之间连接线、BVR25），生产厂为（天津/天津市津成电线电缆有限公司），厂址为（天津市静海经济开发区和山路 6 号）。（电池柜内部电池之间连接线、BVR25）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电池柜内部电池之间连接线、BVR25）的（关键组件）在中国境内生产。（电池柜内部电池之间连接线、BVR25）的（关键工序）在中国境内完成。

253. （电池开关箱、CDM6Z-250N），生产厂为（浙江/德力西电气有限公司），厂址为（浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区）。（电池开关箱、CDM6Z-250N）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电池开关箱、CDM6Z-250N）的（关键组件）在中国境内生产。（电池开关箱、CDM6Z-250N）的（关键工序）在中国境内完成。

254. （市电配电柜、INSPDS380/160ANU-33IS），生产厂为（广东/深圳市英威腾网能技术有限公司），厂址为（深圳市光明区马田街道薯田埔社区英威腾光明科技大厦 1 栋 601）。（市电配电柜、INSPDS380/160ANU-33IS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（市电配电柜、INSPDS380/160ANU-33IS）的（关键组件）在中国境内生产。（市电配电柜、INSPDS380/160ANU-33IS）的（关键工序）在中国境内完成。

255. （消防系统、JB-QB-YKS4810CM），生产厂为（辽宁/营口新山鹰报警设备有限公司），厂址为（中国（辽宁）自由贸易试验区营口市西市区荣华路 9 号）。（消防系统、JB-QB-YKS4810CM）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（消防系统、JB-QB-YKS4810CM）的（关键组件）在中国境内生产。（消防系统、JB-QB-YKS4810CM）的

（关键工序）在中国境内完成。

256. （动环监控设备、ePAD-IS），生产厂为（广东/深圳市英威腾网能技术有限公司），厂址为（深圳市光明区马田街道薯田埔社区英威腾光明科技大厦 1 栋 601）。（动环监控设备、ePAD-IS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（动环监控设备、ePAD-IS）的（关键组件）在中国境内生产。（动环监控设备、ePAD-IS）的（关键工序）在中国境内完成。

257. （防雷接地、定制），生产厂为（山西/山西捷力通防雷科技有限公司），厂址为（太原市小店区南中环街 200 号巴黎花苑 2 幢 6 层 601 号）。（防雷接地、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（防雷接地、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（防雷接地、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

258. （电力电缆、YJV4*70+1*35），生产厂为（天津/天津市津成电线电缆有限公司），厂址为（天津市静海经济开发区和山路 6 号）。（电力电缆、YJV4*70+1*35）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电力电缆、YJV4*70+1*35）的（关键组件）在中国境内生产。（电力电缆、YJV4*70+1*35）的（关键工序）在中国境内完成。

259. （电力电缆、YJV4*35+1*16 ），生产厂为（天津/天津市津成电线电缆有限公司），厂址为（天津市静海经济开发区和山路 6 号）。（电力电缆、YJV4*35+1*16 ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电力电缆、YJV4*35+1*16 ）的（关键组件）在中国境内生产。（电力电缆、YJV4*35+1*16 ）的（关键工序）在中国境内完成。

260. （配线、RVV 3*4），生产厂为（浙江/浙江三信网络科技有限公司），厂址为（浙江省杭州市余杭区崇贤街道大安村（现行政区划为杭州市临平区崇贤街道大安村））。（配线、RVV 3*4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（配线、RVV 3*4）的（关键组件）在中国境内生产。（配线、RVV 3*4）的（关键工序）在中国境内完成。

261. （承重底座、定制），生产厂为（广东/深圳市英威腾网能技术有限

公司），厂址为（深圳市光明区马田街道薯田埔社区英威腾光明科技大厦 1 栋 601）。（承重底座、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（承重底座、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（承重底座、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

262. （六类网线、T-6008），生产厂为（浙江/宁波拓贸隆电子科技有限公司），厂址为（浙江省慈溪市观海卫镇五洞闸村）。（六类网线、T-6008）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（六类网线、T-6008）的（关键组件）在中国境内生产。（六类网线、T-6008）的（关键工序）在中国境内完成。

263. （网络模块、T-6055），生产厂为（浙江/宁波拓贸隆电子科技有限公司），厂址为（浙江省慈溪市观海卫镇五洞闸村）。（网络模块、T-6055）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（网络模块、T-6055）的（关键组件）在中国境内生产。（网络模块、T-6055）的（关键工序）在中国境内完成。

264. （配线架、T-6065-24P），生产厂为（浙江/宁波拓贸隆电子科技有限公司），厂址为（浙江省慈溪市观海卫镇五洞闸村）。（配线架、T-6065-24P）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（配线架、T-6065-24P）的（关键组件）在中国境内生产。（配线架、T-6065-24P）的（关键工序）在中国境内完成。

265. （理线器、T-5075），生产厂为（浙江/宁波拓贸隆电子科技有限公司），厂址为（浙江省慈溪市观海卫镇五洞闸村）。（理线器、T-5075）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（理线器、T-5075）的（关键组件）在中国境内生产。（理线器、T-5075）的（关键工序）在中国境内完成。

266. （光纤配线架、BL-ODF-24），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光纤配线架、BL-ODF-24）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光纤配线架、BL-ODF-24）的（关键组件）在中国境内生产。（光纤配线架、BL-ODF-24）的（关键工序）在中国境内完成。

267. （光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L），生产厂为（北京/北京博联盛世

信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L）的（关键组件）在中国境内生产。（光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L）的（关键工序）在中国境内完成。

268. （六类跳线、T-6020-2），生产厂为（浙江/宁波拓贸隆电子科技有限公司），厂址为（浙江省慈溪市观海卫镇五洞闸村）。（六类跳线、T-6020-2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（六类跳线、T-6020-2）的（关键组件）在中国境内生产。（六类跳线、T-6020-2）的（关键工序）在中国境内完成。

269. （信息面板、T-5090-2P），生产厂为（浙江/宁波拓贸隆电子科技有限公司），厂址为（浙江省慈溪市观海卫镇五洞闸村）。（信息面板、T-5090-2P）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（信息面板、T-5090-2P）的（关键组件）在中国境内生产。（信息面板、T-5090-2P）的（关键工序）在中国境内完成。

270. （多模光缆、GJFJH-24A1a-OM3），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（多模光缆、GJFJH-24A1a-OM3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（多模光缆、GJFJH-24A1a-OM3）的（关键组件）在中国境内生产。（多模光缆、GJFJH-24A1a-OM3）的（关键工序）在中国境内完成。

271. （桥架、200*100*1.0），生产厂为（河北/文安县兴刚电缆桥架有限公司），厂址为（河北省廊坊市文安县新镇镇西代村）。（桥架、200*100*1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（桥架、200*100*1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（桥架、200*100*1.0）的（关键工序）在中国境内完成。

272. （各种插头插件等音频材料、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（各种插头插件等音频材料、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（各种插头插件等音频材料、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（各种插头插件等音频材料、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

273. （路由器、硬件型号/软件型号：H3C MSR 56-60/COMWAREV7.1），生产厂为（浙江/新华三技术有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区长河路 466 号）。（路由器、硬件型号/软件型号：H3C MSR 56-60/COMWAREV7.1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（路由器、硬件型号/软件型号：H3C MSR 56-60/COMWAREV7.1）的（关键组件）在中国境内生产。（路由器、硬件型号/软件型号：H3C MSR 56-60/COMWAREV7.1）的（关键工序）在中国境内完成。

274. （※核心交换机、硬件型号（软件型号）：H3C S10506X-G（VERSION:VERSION 7.1.070)），生产厂为（浙江/新华三技术有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区长河路 466 号）。（※核心交换机、硬件型号（软件型号）：H3C S10506X-G（VERSION:VERSION 7.1.070)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（※核心交换机、硬件型号（软件型号）：H3C S10506X-G（VERSION:VERSION 7.1.070)）的（关键组件）在中国境内生产。（※核心交换机、硬件型号（软件型号）：H3C S10506X-G（VERSION:VERSION 7.1.070)）的（关键工序）在中国境内完成。

275. （接入交换机、H3C S5135S-48T4S-EI-Q），生产厂为（浙江/新华三技术有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区长河路 466 号）。（接入交换机、H3C S5135S-48T4S-EI-Q）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（接入交换机、H3C S5135S-48T4S-EI-Q）的（关键组件）在中国境内生产。（接入交换机、H3C S5135S-48T4S-EI-Q）的（关键工序）在中国境内完成。

276. （防火墙、AF-2000 (万兆)V8.0[硬件型号：AF-2000-L2202]），生产厂为（广东/深信服科技股份有限公司），厂址为（深圳市南山区西丽街道西丽社区仙洞路 16 号深信服科技大厦 7 楼）。（防火墙、AF-2000 (万兆)V8.0[硬件型号：AF-2000-L2202]）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（防火墙、AF-2000 (万兆)V8.0[硬件型号：AF-2000-L2202]）的（关键组件）在中国境内生产。（防火墙、A

F-2000 (万兆)V8.0[硬件型号：AF-2000-L2202]）的（关键工序）在中国境内完成。

277. （上网行为管理、AC-1000 V13.0[硬件型号：AC-1000-B2210]），生产厂为（广东/深信服科技股份有限公司），厂址为（深圳市南山区西丽街道西丽社区仙洞路 16 号深信服科技大厦 7 楼）。（上网行为管理、AC-1000 V13.0[硬件型号：AC-1000-B2210]）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（上网行为管理、AC-1000 V13.0[硬件型号：AC-1000-B2210]）的（关键组件）在中国境内生产。（上网行为管理、AC-1000 V13.0[硬件型号：AC-1000-B2210]）的（关键工序）在中国境内完成。

278. （光模块、SFP-XG-SX-MM850-D），生产厂为（浙江/新华三技术有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区长河路 466 号）。（光模块、SFP-XG-SX-MM850-D）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光模块、SFP-XG-SX-MM850-D）的（关键组件）在中国境内生产。（光模块、SFP-XG-SX-MM850-D）的（关键工序）在中国境内完成。

279. （接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ），生产厂为（浙江/新华三技术有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区长河路 466 号）。（接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ）的（关键组件）在中国境内生产。（接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ）的（关键工序）在中国境内完成。

280. （光模块、SFP-GE-LX-SM1310-D），生产厂为（浙江/新华三技术有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区长河路 466 号）。（光模块、SFP-GE-LX-SM1310-D）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光模块、SFP-GE-LX-SM1310-D）的（关键组件）在中国境内生产。（光模块、SFP-GE-LX-SM1310-D）的（关键工序）在中国境内完成。

281. （无线路由器、AR180），生产厂为（广东/华为技术有限公司），厂址为（深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼）。（无线路由器、AR18

0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（无线路由器、AR180）的（关键组件）在中国境内生产。（无线路由器、AR180）的（关键工序）在中国境内完成。

282. （操作电脑、主机 P3h G1t-D022，显示器 ET524 G1e），生产厂为（北京/联想开天科技有限公司），厂址为（北京市海淀区上地西路 6 号 2 幢 6 层 601-G6-1）。（操作电脑、主机 P3h G1t-D022，显示器 ET524 G1e）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（操作电脑、主机 P3h G1t-D022，显示器 ET524 G1e）的（关键组件）在中国境内生产。（操作电脑、主机 P3h G1t-D022，显示器 ET524 G1e）的（关键工序）在中国境内完成。

283. （图形工作站、主机 Digicom Magic7000，显示器 ET524 G1e），生产厂为（广东/威创集团股份有限公司；北京/联想开天科技有限公司），厂址为（广州高新技术产业开发区科珠路 233 号/北京市海淀区上地西路 6 号 2 幢 6 层 601-G6-1）。（图形工作站、主机 Digicom Magic7000，显示器 ET524 G1e）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（图形工作站、主机 Digicom Magic7000，显示器 ET524 G1e）的（关键组件）在中国境内生产。（图形工作站、主机 Digicom Magic7000，显示器 ET524 G1e）的（关键工序）在中国境内完成。

284. （控制平板、TB336FU 0007），生产厂为（北京/联想（北京）有限公司），厂址为（北京市海淀区上地西路 6 号 2 幢 2 层 201-H2-6）。（控制平板、TB336FU 0007）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（控制平板、TB336FU 0007）的（关键组件）在中国境内生产。（控制平板、TB336FU 0007）的（关键工序）在中国境内完成。

285. （四联操作台、5000mm*988mm*1050mm），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（四联操作台、5000mm*988mm*1050mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（四联操作台、5000mm*988mm*1050mm）的（关键组件）在中国境内生产。（四联操作台、5000mm*988mm*1050mm）的（关键工序）在中国境内完成。

286. （辅材、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（辅材、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（辅材、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（辅材、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

287. （高分辨率图形工作站、DH-RS2297），生产厂为（浙江/浙江华启智慧科技有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区长河街道立业路 580 号 1 号楼 15 层）。（高分辨率图形工作站、DH-RS2297）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（高分辨率图形工作站、DH-RS2297）的（关键组件）在中国境内生产。（高分辨率图形工作站、DH-RS2297）的（关键工序）在中国境内完成。

288. （智能分析一体机、DH-IVS-GF8000-XH-2E-DC2），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（智能分析一体机、DH-IVS-GF8000-XH-2E-DC2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智能分析一体机、DH-IVS-GF8000-XH-2E-DC2）的（关键组件）在中国境内生产。（智能分析一体机、DH-IVS-GF8000-XH-2E-DC2）的（关键工序）在中国境内完成。

289. （硬盘录像机、DH-EVS5224S），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（硬盘录像机、DH-EVS5224S）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（硬盘录像机、DH-EVS5224S）的（关键组件）在中国境内生产。（硬盘录像机、DH-EVS5224S）的（关键工序）在中国境内完成。

290. （时间同步终端、DH-NTP8010-DR-DP），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（时间同步终端、DH-NTP8010-DR-DP）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（时间同步终端、DH-NTP8010-DR-DP）的（关键组件）在中国境内生产。（时间同步终端、DH-NTP8010-DR-DP）的（关键工序）在中国境内完成。

291. （高清红外半球摄像机、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1

187 号）。（高清红外半球摄像机、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（高清红外半球摄像机、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的（关键组件）在中国境内生产。（高清红外半球摄像机、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的（关键工序）在中国境内完成。

292. （室内嵌入式球机、DH-SD-52D432-HNY-DB-D2-C），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（室内嵌入式球机、DH-SD-52D432-HNY-DB-D2-C）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（室内嵌入式球机、DH-SD-52D432-HNY-DB-D2-C）的（关键组件）在中国境内生产。（室内嵌入式球机、DH-SD-52D432-HNY-DB-D2-C）的（关键工序）在中国境内完成。

293. （门禁一体机含锁具按钮、DH-ASI7214YO-V4），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（门禁一体机含锁具按钮、DH-ASI7214YO-V4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（门禁一体机含锁具按钮、DH-ASI7214YO-V4）的（关键组件）在中国境内生产。（门禁一体机含锁具按钮、DH-ASI7214YO-V4）的（关键工序）在中国境内完成。

294. （※光电显示终端、DS-D4009BW-2FC），生产厂为（浙江/杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（※光电显示终端、DS-D4009BW-2FC）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（※光电显示终端、DS-D4009BW-2FC）的（关键组件）在中国境内生产。（※光电显示终端、DS-D4009BW-2FC）的（关键工序）在中国境内完成。

295. （终端发送模块、DS-DT60C-03HDPDI20NO/U），生产厂为（浙江/杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（终端发送模块、DS-DT60C-03HDPDI20NO/U）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（终端发送模块、DS-DT60C-03HDPDI20NO/U）的（关键组件）在中国境内生产。（终端发送模块、DS-DT60C-03HDPDI20NO/U）的（关键工序）在中国境内完成。

296. （终端拼接输出模块、Digicom KEF032N），生产厂为（广东/威创

集团股份有限公司），厂址为（广州高新技术产业开发区科珠路 233 号）。（终端拼接输出模块、Digicom KEF032N）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（终端拼接输出模块、Digicom KEF032N）的（关键组件）在中国境内生产。（终端拼接输出模块、Digicom KEF032N）的（关键工序）在中国境内完成。

297. （终端配电模块、LK60-09A），生产厂为（甘肃/甘肃天吴景明智能电子科技有限公司），厂址为（甘肃省兰州市城关区东岗东路 2309 号金东电子电脑城 4F—14—1）。（终端配电模块、LK60-09A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（终端配电模块、LK60-09A）的（关键组件）在中国境内生产。（终端配电模块、LK60-09A）的（关键工序）在中国境内完成。

298. （支架结构、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（支架结构、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（支架结构、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（支架结构、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

299. （坐席编码节点、Digicom KEF031T），生产厂为（广东/威创集团股份有限公司），厂址为（广州高新技术产业开发区科珠路 233 号）。（坐席编码节点、Digicom KEF031T）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（坐席编码节点、Digicom KEF031T）的（关键组件）在中国境内生产。（坐席编码节点、Digicom KEF031T）的（关键工序）在中国境内完成。

300. （视频编码终端嵌入式交互软件、VTRON 视频编码终端嵌入式交互软件 V1.0），生产厂为（广东/威创集团股份有限公司），厂址为（广州高新技术产业开发区科珠路 233 号）。（视频编码终端嵌入式交互软件、VTRON 视频编码终端嵌入式交互软件 V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（视频编码终端嵌入式交互软件、VTRON 视频编码终端嵌入式交互软件 V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（视频编码终端嵌入式交互软件、VTRON 视频编码终端嵌入式交互

软件 V1.0）的（关键工序）在中国境内完成。

301. （坐席解码节点、Digicom KEF032R），生产厂为（广东/威创集团股份有限公司），厂址为（广州高新技术产业开发区科珠路 233 号）。（坐席解码节点、Digicom KEF032R）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（坐席解码节点、Digicom KEF032R）的（关键组件）在中国境内生产。（坐席解码节点、Digicom KEF032R）的（关键工序）在中国境内完成。

302. （视频解码终端嵌入式交互软件、VTRON 视频解码终端嵌入式交互软件 V1.0），生产厂为（广东/威创集团股份有限公司），厂址为（广州高新技术产业开发区科珠路 233 号）。（视频解码终端嵌入式交互软件、VTRON 视频解码终端嵌入式交互软件 V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（视频解码终端嵌入式交互软件、VTRON 视频解码终端嵌入式交互软件 V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（视频解码终端嵌入式交互软件、VTRON 视频解码终端嵌入式交互软件 V1.0）的（关键工序）在中国境内完成。

303. （回显输出节点、Digicom KEF032N），生产厂为（广东/威创集团股份有限公司），厂址为（广州高新技术产业开发区科珠路 233 号）。（回显输出节点、Digicom KEF032N）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（回显输出节点、Digicom KEF032N）的（关键组件）在中国境内生产。（回显输出节点、Digicom KEF032N）的（关键工序）在中国境内完成。

304. （视频解码终端嵌入式交互软件、VTRON 视频解码终端嵌入式交互软件 V1.0），生产厂为（广东/威创集团股份有限公司），厂址为（广州高新技术产业开发区科珠路 233 号）。（视频解码终端嵌入式交互软件、VTRON 视频解码终端嵌入式交互软件 V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（视频解码终端嵌入式交互软件、VTRON 视频解码终端嵌入式交互软件 V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（视频解码终端嵌入式交互软件、VTRON 视频解码终端嵌入式交互软件 V1.0）的（关键工序）在中国境内完成。

305. （控制终端、Digicom KEA052M），生产厂为（广东/威创集团股份

有限公司），厂址为（广州高新技术产业开发区科珠路 233 号）。（控制终端、Digicom KEA052M）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（控制终端、Digicom KEA052M）的（关键组件）在中国境内生产。（控制终端、Digicom KEA052M）的（关键工序）在中国境内完成。

306. （大数据可视化管理系统、Vcloud2.0），生产厂为（广东/威创集团股份有限公司），厂址为（广州高新技术产业开发区科珠路 233 号）。（大数据可视化管理系统、Vcloud2.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（大数据可视化管理系统、Vcloud2.0）的（关键组件）在中国境内生产。（大数据可视化管理系统、Vcloud2.0）的（关键工序）在中国境内完成。

307. （AI 采集终端、Digicom KEF064T），生产厂为（广东/威创集团股份有限公司），厂址为（广州高新技术产业开发区科珠路 233 号）。（AI 采集终端、Digicom KEF064T）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（AI 采集终端、Digicom KEF064T）的（关键组件）在中国境内生产。（AI 采集终端、Digicom KEF064T）的（关键工序）在中国境内完成。

308. （AI 智能告警终端、L-PH5506），生产厂为（广东/威创集团股份有限公司），厂址为（广州高新技术产业开发区科珠路 233 号）。（AI 智能告警终端、L-PH5506）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（AI 智能告警终端、L-PH5506）的（关键组件）在中国境内生产。（AI 智能告警终端、L-PH5506）的（关键工序）在中国境内完成。

309. （调音台、HA-DM20P），生产厂为（广东/深圳市海威恒泰智能科技有限公司），厂址为（深圳市龙岗区宝龙街道同德社区吓坑一路 158 号 A 栋 101）。（调音台、HA-DM20P）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（调音台、HA-DM20P）的（关键组件）在中国境内生产。（调音台、HA-DM20P）的（关键工序）在中国境内完成。

310. （扩声音箱、HW-AW60P），生产厂为（广东/深圳市海威恒泰智能科技有限公司），厂址为（深圳市龙岗区宝龙街道同德社区吓坑一路 15

8 号 A 栋 101）。（扩声音箱、HW-AW60P）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（扩声音箱、HW-AW60P）的（关键组件）在中国境内生产。（扩声音箱、HW-AW60P）的（关键工序）在中国境内完成。

311. （数字功放、HW-2U880TP），生产厂为（广东/深圳市海威恒泰智能科技有限公司），厂址为（深圳市龙岗区宝龙街道同德社区吓坑一路 158 号 A 栋 101）。（数字功放、HW-2U880TP）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（数字功放、HW-2U880TP）的（关键组件）在中国境内生产。（数字功放、HW-2U880TP）的（关键工序）在中国境内完成。

312. （音箱处理器、HA-P0408），生产厂为（广东/深圳市海威恒泰智能科技有限公司），厂址为（深圳市龙岗区宝龙街道同德社区吓坑一路 158 号 A 栋 101）。（音箱处理器、HA-P0408）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（音箱处理器、HA-P0408）的（关键组件）在中国境内生产。（音箱处理器、HA-P0408）的（关键工序）在中国境内完成。

313. （无线话筒（手持）、HA-SU202A），生产厂为（广东/深圳市海威恒泰智能科技有限公司），厂址为（深圳市龙岗区宝龙街道同德社区吓坑一路 158 号 A 栋 101）。（无线话筒（手持）、HA-SU202A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（无线话筒（手持）、HA-SU202A）的（关键组件）在中国境内生产。（无线话筒（手持）、HA-SU202A）的（关键工序）在中国境内完成。

314. （无线话筒主机、HA-U104P），生产厂为（广东/深圳市海威恒泰智能科技有限公司），厂址为（深圳市龙岗区宝龙街道同德社区吓坑一路 158 号 A 栋 101）。（无线话筒主机、HA-U104P）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（无线话筒主机、HA-U104P）的（关键组件）在中国境内生产。（无线话筒主机、HA-U104P）的（关键工序）在中国境内完成。

315. （无线会议话筒（一拖四）、HA-SM404EP），生产厂为（广东/深圳市海威恒泰智能科技有限公司），厂址为（深圳市龙岗区宝龙街道同

德社区吓坑一路 158 号 A 栋 101）。（无线会议话筒（一拖四）、HA-SM404EP）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（无线会议话筒（一拖四）、HA-SM404EP）的（关键组件）在中国境内生产。（无线会议话筒（一拖四）、HA-SM404EP）的（关键工序）在中国境内完成。

316. （电源时序器、HC-PX08D），生产厂为（广东/深圳市海威恒泰智能科技有限公司），厂址为（深圳市龙岗区宝龙街道同德社区吓坑一路 158 号 A 栋 101）。（电源时序器、HC-PX08D）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源时序器、HC-PX08D）的（关键组件）在中国境内生产。（电源时序器、HC-PX08D）的（关键工序）在中国境内完成。

317. （会议摄像头、HW-CAM200P），生产厂为（广东/深圳市海威恒泰智能科技有限公司），厂址为（深圳市龙岗区宝龙街道同德社区吓坑一路 158 号 A 栋 101）。（会议摄像头、HW-CAM200P）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（会议摄像头、HW-CAM200P）的（关键组件）在中国境内生产。（会议摄像头、HW-CAM200P）的（关键工序）在中国境内完成。

318. （辅材、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（辅材、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（辅材、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（辅材、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

319. （会议白板（含移动支架）、EH86MA），生产厂为（广东/广州视臻信息科技有限公司），厂址为（广州经济技术开发区科珠路 192 号 5 楼）。（会议白板（含移动支架）、EH86MA）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（会议白板（含移动支架）、EH86MA）的（关键组件）在中国境内生产。（会议白板（含移动支架）、EH86MA）的（关键工序）在中国境内完成。

320. （无线传屏、WB03），生产厂为（广东/广州视臻信息科技有限公司），厂址为（广州经济技术开发区科珠路 192 号 5 楼）。（无线

传屏、WB03）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（无线传屏、WB03）的（关键组件）在中国境内生产。（无线传屏、WB03）的（关键工序）在中国境内完成。

321. （会议壁挂音箱（含支架）、HW-HS8IIP），生产厂为（广东/深圳市海威恒泰智能科技有限公司），厂址为（深圳市龙岗区宝龙街道同德社区吓坑一路 158 号 A 栋 101）。（会议壁挂音箱（含支架）、HW-HS8IIP）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（会议壁挂音箱（含支架）、HW-HS8IIP）的（关键组件）在中国境内生产。（会议壁挂音箱（含支架）、HW-HS8IIP）的（关键工序）在中国境内完成。

322. （数字功放、HA-K250P），生产厂为（广东/深圳市海威恒泰智能科技有限公司），厂址为（深圳市龙岗区宝龙街道同德社区吓坑一路 158 号 A 栋 101）。（数字功放、HA-K250P）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（数字功放、HA-K250P）的（关键组件）在中国境内生产。（数字功放、HA-K250P）的（关键工序）在中国境内完成。

323. （辅材、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（辅材、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（辅材、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（辅材、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

324. （检测通道占用枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-TDZY/HYJC），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（检测通道占用枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-TDZY/HYJC）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（检测通道占用枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-TDZY/HYJC）的（关键组件）在中国境内生产。（检测通道占用枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-TDZY/HYJC）的（关键工序）在中国境内完成。

325. （枪机支架、DH-PFB120WS），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份

有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（枪机支架、DH-PFB120WS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（枪机支架、DH-PFB120WS）的（关键组件）在中国境内生产。（枪机支架、DH-PFB120WS）的（关键工序）在中国境内完成。

326. （电源适配器、DH-PFM301），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（电源适配器、DH-PFM301）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源适配器、DH-PFM301）的（关键组件）在中国境内生产。（电源适配器、DH-PFM301）的（关键工序）在中国境内完成。

327. （智能分析盒、DH-IVSS716-S1），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（智能分析盒、DH-IVSS716-S1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智能分析盒、DH-IVSS716-S1）的（关键组件）在中国境内生产。（智能分析盒、DH-IVSS716-S1）的（关键工序）在中国境内完成。

328. （前端存储硬盘、ST10000NM017B），生产厂为（江苏/希捷国际科技（无锡）有限公司），厂址为（江苏省无锡市新吴区新加坡工业园区行创二路 2 号）。（前端存储硬盘、ST10000NM017B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（前端存储硬盘、ST10000NM017B）的（关键组件）在中国境内生产。（前端存储硬盘、ST10000NM017B）的（关键工序）在中国境内完成。

329. （接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ），生产厂为（浙江/新华三技术有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区长河路 466 号）。（接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ）的（关键组件）在中国境内生产。（接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ）的（关键工序）在中国境内完成。

330. （光模块、SFP-GE-LX-SM1310-D），生产厂为（浙江/新华三技术有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区长河路 466 号）。（光模块、SFP-GE-LX-SM1310-D）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（光模块、SFP-GE-LX-SM1310-D）的（关键组件）在中国境内生产。（光模块、SFP-GE-LX-SM1310-D）的（关键工序）在中国境内完成。

331. （网络机柜、600*450*800mm），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（网络机柜、600*450*800mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（网络机柜、600*450*800mm）的（关键组件）在中国境内生产。（网络机柜、600*450*800mm）的（关键工序）在中国境内完成。

332. （工业交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（工业交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（工业交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF）的（关键组件）在中国境内生产。（工业交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF）的（关键工序）在中国境内完成。

333. （光端盒、BL-OTB-4），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光端盒、BL-OTB-4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光端盒、BL-OTB-4）的（关键组件）在中国境内生产。（光端盒、BL-OTB-4）的（关键工序）在中国境内完成。

334. （光电复合缆、GYXTW8B1+RVV3*2.5），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光电复合缆、GYXTW8B1+RVV3*2.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光电复合缆、GYXTW8B1+RVV3*2.5）的（关键组件）在中国境内生产。（光电复合缆、GYXTW8B1+RVV3*2.5）的（关键工序）在中国境内完成。

335. （抱杆机箱、300*200*150mm），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（抱杆机箱、300*200*150mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（抱杆机箱、300*200*150mm）的

（关键组件）在中国境内生产。（抱杆机箱、300*200*150mm）的（关键工序）在中国境内完成。

336. （六类网线、T-6008），生产厂为（浙江/宁波拓贸隆电子科技有限公司），厂址为（浙江省慈溪市观海卫镇五洞闸村）。（六类网线、T-6008）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（六类网线、T-6008）的（关键组件）在中国境内生产。（六类网线、T-6008）的（关键工序）在中国境内完成。

337. （光纤配线架、BL-ODF-24），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光纤配线架、BL-ODF-24）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光纤配线架、BL-ODF-24）的（关键组件）在中国境内生产。（光纤配线架、BL-ODF-24）的（关键工序）在中国境内完成。

338. （光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L）的（关键组件）在中国境内生产。（光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L）的（关键工序）在中国境内完成。

339. （六类跳线、T-6020-2），生产厂为（浙江/宁波拓贸隆电子科技有限公司），厂址为（浙江省慈溪市观海卫镇五洞闸村）。（六类跳线、T-6020-2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（六类跳线、T-6020-2）的（关键组件）在中国境内生产。（六类跳线、T-6020-2）的（关键工序）在中国境内完成。

340. （辅材、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（辅材、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（辅材、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（辅材、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

341. （周界防护枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443M3-PV-AS），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安

路 1187 号）。（周界防护枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443M3-PV-AS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（周界防护枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443M3-PV-AS）的（关键组件）在中国境内生产。（周界防护枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443M3-PV-AS）的（关键工序）在中国境内完成。

342. （小型枪机壁装支架、DH-PFB120WS），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（小型枪机壁装支架、DH-PFB120WS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（小型枪机壁装支架、DH-PFB120WS）的（关键组件）在中国境内生产。（小型枪机壁装支架、DH-PFB120WS）的（关键工序）在中国境内完成。

343. （电源适配器、DH-PFM301），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（电源适配器、DH-PFM301）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源适配器、DH-PFM301）的（关键组件）在中国境内生产。（电源适配器、DH-PFM301）的（关键工序）在中国境内完成。

344. （检测通道占用枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-TDZY/HYJC），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（检测通道占用枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-TDZY/HYJC）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（检测通道占用枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-TDZY/HYJC）的（关键组件）在中国境内生产。（检测通道占用枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-TDZY/HYJC）的（关键工序）在中国境内完成。

345. （枪机支架、DH-PFB120WS），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（枪机支架、DH-PFB120WS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（枪机支架、DH-PFB120WS）的（关键组件）在中国境内生产。（枪机支架、DH-PFB120WS）的（关键工序）在中国境内完成。

346. （电源适配器、DH-PFM301），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份

有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（电源适配器、DH-PFM301）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源适配器、DH-PFM301）的（关键组件）在中国境内生产。（电源适配器、DH-PFM301）的（关键工序）在中国境内完成。

347. （智能分析盒、DH-IVSS716-S1），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（智能分析盒、DH-IVSS716-S1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智能分析盒、DH-IVSS716-S1）的（关键组件）在中国境内生产。（智能分析盒、DH-IVSS716-S1）的（关键工序）在中国境内完成。

348. （前端存储硬盘、ST10000NM017B），生产厂为（江苏/希捷国际科技（无锡）有限公司），厂址为（江苏省无锡市新吴区新加坡工业园区行创二路 2 号）。（前端存储硬盘、ST10000NM017B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（前端存储硬盘、ST10000NM017B）的（关键组件）在中国境内生产。（前端存储硬盘、ST10000NM017B）的（关键工序）在中国境内完成。

349. （工业交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（工业交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（工业交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF）的（关键组件）在中国境内生产。（工业交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF）的（关键工序）在中国境内完成。

350. （网络机柜、600*450*800mm），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（网络机柜、600*450*800mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（网络机柜、600*450*800mm）的（关键组件）在中国境内生产。（网络机柜、600*450*800mm）的（关键工序）在中国境内完成。

351. （光端盒、BL-OTB-4），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光端

盒、BL-OTB-4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光端盒、BL-OTB-4）的（关键组件）在中国境内生产。（光端盒、BL-OTB-4）的（关键工序）在中国境内完成。

352. （光电复合缆、GYXTW8B1+RVV3*2.5），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光电复合缆、GYXTW8B1+RVV3*2.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光电复合缆、GYXTW8B1+RVV3*2.5）的（关键组件）在中国境内生产。（光电复合缆、GYXTW8B1+RVV3*2.5）的（关键工序）在中国境内完成。

353. （抱杆机箱、300*200*150mm），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（抱杆机箱、300*200*150mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（抱杆机箱、300*200*150mm）的（关键组件）在中国境内生产。（抱杆机箱、300*200*150mm）的（关键工序）在中国境内完成。

354. （六类网线、T-6008），生产厂为（浙江/宁波拓贸隆电子科技有限公司），厂址为（浙江省慈溪市观海卫镇五洞闸村）。（六类网线、T-6008）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（六类网线、T-6008）的（关键组件）在中国境内生产。（六类网线、T-6008）的（关键工序）在中国境内完成。

355. （光纤配线架、BL-ODF-24），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光纤配线架、BL-ODF-24）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光纤配线架、BL-ODF-24）的（关键组件）在中国境内生产。（光纤配线架、BL-ODF-24）的（关键工序）在中国境内完成。

356. （光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L）的（关键组件）在中国境内生产。（光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L）的（关键工

序）在中国境内完成。

357. （六类跳线、T-6020-2），生产厂为（浙江/宁波拓贸隆电子科技有限公司），厂址为（浙江省慈溪市观海卫镇五洞闸村）。（六类跳线、T-6020-2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（六类跳线、T-6020-2）的（关键组件）在中国境内生产。（六类跳线、T-6020-2）的（关键工序）在中国境内完成。

358. （辅材、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（辅材、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（辅材、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（辅材、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

359. （监控立杆、3m），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（监控立杆、3m）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（监控立杆、3m）的（关键组件）在中国境内生产。（监控立杆、3m）的（关键工序）在中国境内完成。

360. （管道、32/2.3mm），生产厂为（河北/文安县兴刚电缆桥架有限公司），厂址为（河北省廊坊市文安县新镇镇西代村）。（管道、32/2.3mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（管道、32/2.3mm）的（关键组件）在中国境内生产。（管道、32/2.3mm）的（关键工序）在中国境内完成。

361. （检测通道占用枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-TDZY/HYJC），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（检测通道占用枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-TDZY/HYJC）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（检测通道占用枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-TDZY/HYJC）的（关键组件）在中国境内生产。（检测通道占用枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-TDZY/HYJC）的（关键工序）在中国境内完成。

362. （枪机支架、DH-PFB120WS），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份

有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（枪机支架、DH-PFB120WS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（枪机支架、DH-PFB120WS）的（关键组件）在中国境内生产。（枪机支架、DH-PFB120WS）的（关键工序）在中国境内完成。

363. （电源适配器、DH-PFM301），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（电源适配器、DH-PFM301）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源适配器、DH-PFM301）的（关键组件）在中国境内生产。（电源适配器、DH-PFM301）的（关键工序）在中国境内完成。

364. （智能分析盒、DH-IVSS716-S1），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（智能分析盒、DH-IVSS716-S1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智能分析盒、DH-IVSS716-S1）的（关键组件）在中国境内生产。（智能分析盒、DH-IVSS716-S1）的（关键工序）在中国境内完成。

365. （前端存储硬盘、ST4000NM000B），生产厂为（江苏/希捷国际科技（无锡）有限公司），厂址为（江苏省无锡市新吴区新加坡工业园区行创二路 2 号）。（前端存储硬盘、ST4000NM000B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（前端存储硬盘、ST4000NM000B）的（关键组件）在中国境内生产。（前端存储硬盘、ST4000NM000B）的（关键工序）在中国境内完成。

366. （网络机柜、600*450*800mm），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（网络机柜、600*450*800mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（网络机柜、600*450*800mm）的（关键组件）在中国境内生产。（网络机柜、600*450*800mm）的（关键工序）在中国境内完成。

367. （工业交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（工业交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（工业交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF）的（关键组件）在中国境内生产。（工业交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF）的（关键工序）在中国境内完成。

368. （光端盒、BL-OTB-4），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光端盒、BL-OTB-4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光端盒、BL-OTB-4）的（关键组件）在中国境内生产。（光端盒、BL-OTB-4）的（关键工序）在中国境内完成。

369. （光电复合缆、GYXTW8B1+RVV3*2.5），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光电复合缆、GYXTW8B1+RVV3*2.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光电复合缆、GYXTW8B1+RVV3*2.5）的（关键组件）在中国境内生产。（光电复合缆、GYXTW8B1+RVV3*2.5）的（关键工序）在中国境内完成。

370. （抱杆机箱、300*200*150mm），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（抱杆机箱、300*200*150mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（抱杆机箱、300*200*150mm）的（关键组件）在中国境内生产。（抱杆机箱、300*200*150mm）的（关键工序）在中国境内完成。

371. （光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L）的（关键组件）在中国境内生产。（光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L）的（关键工序）在中国境内完成。

372. （六类跳线、T-6020-2），生产厂为（浙江/宁波拓贸隆电子科技有限公司），厂址为（浙江省慈溪市观海卫镇五洞闸村）。（六类跳线、T-6020-2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（六类跳线、T-6020-2）的（关键组件）在中国境内生产。（六类跳

线、T-6020-2）的（关键工序）在中国境内完成。

373. （辅材、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（辅材、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（辅材、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（辅材、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

374. （周界防护枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443M3-PV-AS），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（周界防护枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443M3-PV-AS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（周界防护枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443M3-PV-AS）的（关键组件）在中国境内生产。（周界防护枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443M3-PV-AS）的（关键工序）在中国境内完成。

375. （小型枪机壁装支架、DH-PFB120WS），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（小型枪机壁装支架、DH-PFB120WS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（小型枪机壁装支架、DH-PFB120WS）的（关键组件）在中国境内生产。（小型枪机壁装支架、DH-PFB120WS）的（关键工序）在中国境内完成。

376. （电源适配器、DH-PFM301），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（电源适配器、DH-PFM301）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源适配器、DH-PFM301）的（关键组件）在中国境内生产。（电源适配器、DH-PFM301）的（关键工序）在中国境内完成。

377. （检测通道占用枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-TDZY/HYJC），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（检测通道占用枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-TDZY/HYJC）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（检测通道占用枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-TDZY/HYJC）的（关键组件）在中国境内生产。（检测通道占用枪型

网络摄像机、DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-TDZY/HYJC）的（关键工序）在中国境内完成。

378. （枪机支架、DH-PFB120WS），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（枪机支架、DH-PFB120WS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（枪机支架、DH-PFB120WS）的（关键组件）在中国境内生产。（枪机支架、DH-PFB120WS）的（关键工序）在中国境内完成。

379. （电源适配器、DH-PFM301），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（电源适配器、DH-PFM301）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源适配器、DH-PFM301）的（关键组件）在中国境内生产。（电源适配器、DH-PFM301）的（关键工序）在中国境内完成。

380. （智能分析盒、DH-IVSS716-S1），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（智能分析盒、DH-IVSS716-S1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智能分析盒、DH-IVSS716-S1）的（关键组件）在中国境内生产。（智能分析盒、DH-IVSS716-S1）的（关键工序）在中国境内完成。

381. （前端存储硬盘、ST4000NM000B），生产厂为（江苏/希捷国际科技（无锡）有限公司），厂址为（江苏省无锡市新吴区新加坡工业园区行创二路 2 号）。（前端存储硬盘、ST4000NM000B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（前端存储硬盘、ST4000NM000B）的（关键组件）在中国境内生产。（前端存储硬盘、ST4000NM000B）的（关键工序）在中国境内完成。

382. （工业交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（工业交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（工业交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF）的（关键组件）在中国境内生产。（工业交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF）的（关键工序）在中国境内完成。

383. （网络机柜、600*450*800mm），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（网络机柜、600*450*800mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（网络机柜、600*450*800mm）的（关键组件）在中国境内生产。（网络机柜、600*450*800mm）的（关键工序）在中国境内完成。

384. （光端盒、BL-OTB-4），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光端盒、BL-OTB-4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光端盒、BL-OTB-4）的（关键组件）在中国境内生产。（光端盒、BL-OTB-4）的（关键工序）在中国境内完成。

385. （光电复合缆、GYXTW8B1+RVV3*2.5），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光电复合缆、GYXTW8B1+RVV3*2.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光电复合缆、GYXTW8B1+RVV3*2.5）的（关键组件）在中国境内生产。（光电复合缆、GYXTW8B1+RVV3*2.5）的（关键工序）在中国境内完成。

386. （抱杆机箱、300*200*150mm），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（抱杆机箱、300*200*150mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（抱杆机箱、300*200*150mm）的（关键组件）在中国境内生产。（抱杆机箱、300*200*150mm）的（关键工序）在中国境内完成。

387. （光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L）的（关键组件）在中国境内生产。（光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L）的（关键工序）在中国境内完成。

388. （六类跳线、T-6020-2），生产厂为（浙江/宁波拓贸隆电子科技有

限公司），厂址为（浙江省慈溪市观海卫镇五洞闸村）。（六类跳线、T-6020-2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（六类跳线、T-6020-2）的（关键组件）在中国境内生产。（六类跳线、T-6020-2）的（关键工序）在中国境内完成。

389. （辅材、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（辅材、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（辅材、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（辅材、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

390. （检测通道占用枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-TDZY/HYJC），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（检测通道占用枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-TDZY/HYJC）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（检测通道占用枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-TDZY/HYJC）的（关键组件）在中国境内生产。（检测通道占用枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-TDZY/HYJC）的（关键工序）在中国境内完成。

391. （枪机支架、DH-PFB120WS），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（枪机支架、DH-PFB120WS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（枪机支架、DH-PFB120WS）的（关键组件）在中国境内生产。（枪机支架、DH-PFB120WS）的（关键工序）在中国境内完成。

392. （电源适配器、DH-PFM301），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（电源适配器、DH-PFM301）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源适配器、DH-PFM301）的（关键组件）在中国境内生产。（电源适配器、DH-PFM301）的（关键工序）在中国境内完成。

393. （智能分析盒、DH-IVSS716-S1），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（智能分析盒、DH-IVSS716-S1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（智能分析盒、DH-IVSS716-S1）的（关键组件）在中国境内生产。（智能分析盒、DH-IVSS716-S1）的（关键工序）在中国境内完成。

394. （前端存储硬盘、ST4000NM000B），生产厂为（江苏/希捷国际科技（无锡）有限公司），厂址为（江苏省无锡市新吴区新加坡工业园区行创二路 2 号）。（前端存储硬盘、ST4000NM000B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（前端存储硬盘、ST4000NM000B）的（关键组件）在中国境内生产。（前端存储硬盘、ST4000NM000B）的（关键工序）在中国境内完成。

395. （工业交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（工业交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（工业交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF）的（关键组件）在中国境内生产。（工业交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF）的（关键工序）在中国境内完成。

396. （网络机柜、600*450*800mm），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（网络机柜、600*450*800mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（网络机柜、600*450*800mm）的（关键组件）在中国境内生产。（网络机柜、600*450*800mm）的（关键工序）在中国境内完成。

397. （光端盒、BL-OTB-4），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光端盒、BL-OTB-4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光端盒、BL-OTB-4）的（关键组件）在中国境内生产。（光端盒、BL-OTB-4）的（关键工序）在中国境内完成。

398. （光电复合缆、GYXTW8B1+RVV3*2.5），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光电复合缆、GYXTW8B1+RVV3*2.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光电复合缆、GYXTW8B1+RVV3*2.5）的

（关键组件）在中国境内生产。（光电复合缆、GYXTW8B1+RVV3*2.5）的（关键工序）在中国境内完成。

399. （抱杆机箱、300*200*150mm），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（抱杆机箱、300*200*150mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（抱杆机箱、300*200*150mm）的（关键组件）在中国境内生产。（抱杆机箱、300*200*150mm）的（关键工序）在中国境内完成。

400. （光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L）的（关键组件）在中国境内生产。（光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L）的（关键工序）在中国境内完成。

401. （六类跳线、T-6020-2），生产厂为（浙江/宁波拓贸隆电子科技有限公司），厂址为（浙江省慈溪市观海卫镇五洞闸村）。（六类跳线、T-6020-2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（六类跳线、T-6020-2）的（关键组件）在中国境内生产。（六类跳线、T-6020-2）的（关键工序）在中国境内完成。

402. （辅材、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（辅材、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（辅材、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（辅材、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

403. （检测通道占用枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-TDZY/HYJC），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（检测通道占用枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-TDZY/HYJC）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（检测通道占用枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-TDZY/HYJC）的（关键组件）在中国境内生产。（检测通道占用枪型

网络摄像机、DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-TDZY/HYJC）的（关键工序）在中国境内完成。

404. （枪机支架、DH-PFB120WS），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（枪机支架、DH-PFB120WS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（枪机支架、DH-PFB120WS）的（关键组件）在中国境内生产。（枪机支架、DH-PFB120WS）的（关键工序）在中国境内完成。

405. （电源适配器、DH-PFM301），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（电源适配器、DH-PFM301）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源适配器、DH-PFM301）的（关键组件）在中国境内生产。（电源适配器、DH-PFM301）的（关键工序）在中国境内完成。

406. （智能分析盒、DH-IVSS716-S1），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（智能分析盒、DH-IVSS716-S1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智能分析盒、DH-IVSS716-S1）的（关键组件）在中国境内生产。（智能分析盒、DH-IVSS716-S1）的（关键工序）在中国境内完成。

407. （前端存储硬盘、ST4000NM000B），生产厂为（江苏/希捷国际科技（无锡）有限公司），厂址为（江苏省无锡市新吴区新加坡工业园区行创二路 2 号）。（前端存储硬盘、ST4000NM000B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（前端存储硬盘、ST4000NM000B）的（关键组件）在中国境内生产。（前端存储硬盘、ST4000NM000B）的（关键工序）在中国境内完成。

408. （工业交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（工业交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（工业交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF）的（关键组件）在中国境内生产。（工业交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF）的（关键工序）在中国境内完成。

409. （网络机柜、600*450*800mm），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（网络机柜、600*450*800mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（网络机柜、600*450*800mm）的（关键组件）在中国境内生产。（网络机柜、600*450*800mm）的（关键工序）在中国境内完成。

410. （光端盒、BL-OTB-4），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光端盒、BL-OTB-4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光端盒、BL-OTB-4）的（关键组件）在中国境内生产。（光端盒、BL-OTB-4）的（关键工序）在中国境内完成。

411. （光电复合缆、GYXTW8B1+RVV3*2.5），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光电复合缆、GYXTW8B1+RVV3*2.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光电复合缆、GYXTW8B1+RVV3*2.5）的（关键组件）在中国境内生产。（光电复合缆、GYXTW8B1+RVV3*2.5）的（关键工序）在中国境内完成。

412. （抱杆机箱、300*200*150mm），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（抱杆机箱、300*200*150mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（抱杆机箱、300*200*150mm）的（关键组件）在中国境内生产。（抱杆机箱、300*200*150mm）的（关键工序）在中国境内完成。

413. （光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L）的（关键组件）在中国境内生产。（光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L）的（关键工序）在中国境内完成。

414. （六类跳线、T-6020-2），生产厂为（浙江/宁波拓贸隆电子科技有

限公司），厂址为（浙江省慈溪市观海卫镇五洞闸村）。（六类跳线、T-6020-2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（六类跳线、T-6020-2）的（关键组件）在中国境内生产。（六类跳线、T-6020-2）的（关键工序）在中国境内完成。

415. （辅材、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（辅材、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（辅材、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（辅材、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

416. （检测通道占用枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-TDZY/HYJC），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（检测通道占用枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-TDZY/HYJC）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（检测通道占用枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-TDZY/HYJC）的（关键组件）在中国境内生产。（检测通道占用枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-TDZY/HYJC）的（关键工序）在中国境内完成。

417. （枪机支架、DH-PFB120WS），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（枪机支架、DH-PFB120WS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（枪机支架、DH-PFB120WS）的（关键组件）在中国境内生产。（枪机支架、DH-PFB120WS）的（关键工序）在中国境内完成。

418. （电源适配器、DH-PFM301），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（电源适配器、DH-PFM301）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源适配器、DH-PFM301）的（关键组件）在中国境内生产。（电源适配器、DH-PFM301）的（关键工序）在中国境内完成。

419. （智能分析盒、DH-IVSS716-S1），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（智能分析盒、DH-IVSS716-S1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（智能分析盒、DH-IVSS716-S1）的（关键组件）在中国境内生产。（智能分析盒、DH-IVSS716-S1）的（关键工序）在中国境内完成。

420. （前端存储硬盘、ST4000NM000B），生产厂为（江苏/希捷国际科技（无锡）有限公司），厂址为（江苏省无锡市新吴区新加坡工业园区行创二路 2 号）。（前端存储硬盘、ST4000NM000B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（前端存储硬盘、ST4000NM000B）的（关键组件）在中国境内生产。（前端存储硬盘、ST4000NM000B）的（关键工序）在中国境内完成。

421. （工业交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（工业交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（工业交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF）的（关键组件）在中国境内生产。（工业交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF）的（关键工序）在中国境内完成。

422. （网络机柜、600*450*800mm），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（网络机柜、600*450*800mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（网络机柜、600*450*800mm）的（关键组件）在中国境内生产。（网络机柜、600*450*800mm）的（关键工序）在中国境内完成。

423. （光端盒、BL-OTB-4），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光端盒、BL-OTB-4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光端盒、BL-OTB-4）的（关键组件）在中国境内生产。（光端盒、BL-OTB-4）的（关键工序）在中国境内完成。

424. （光电复合缆、GYXTW8B1+RVV3*2.5），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光电复合缆、GYXTW8B1+RVV3*2.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光电复合缆、GYXTW8B1+RVV3*2.5）的

（关键组件）在中国境内生产。（光电复合缆、GYXTW8B1+RVV3*2.5）的（关键工序）在中国境内完成。

425. （抱杆机箱、300*200*150mm），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（抱杆机箱、300*200*150mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（抱杆机箱、300*200*150mm）的（关键组件）在中国境内生产。（抱杆机箱、300*200*150mm）的（关键工序）在中国境内完成。

426. （光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L）的（关键组件）在中国境内生产。（光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L）的（关键工序）在中国境内完成。

427. （六类跳线、T-6020-2），生产厂为（浙江/宁波拓贸隆电子科技有限公司），厂址为（浙江省慈溪市观海卫镇五洞闸村）。（六类跳线、T-6020-2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（六类跳线、T-6020-2）的（关键组件）在中国境内生产。（六类跳线、T-6020-2）的（关键工序）在中国境内完成。

428. （辅材、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（辅材、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（辅材、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（辅材、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

429. （检测通道占用枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-TDZY/HYJC），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（检测通道占用枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-TDZY/HYJC）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（检测通道占用枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-TDZY/HYJC）的（关键组件）在中国境内生产。（检测通道占用枪型

网络摄像机、DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-TDZY/HYJC）的（关键工序）在中国境内完成。

430. （枪机支架、DH-PFB120WS），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（枪机支架、DH-PFB120WS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（枪机支架、DH-PFB120WS）的（关键组件）在中国境内生产。（枪机支架、DH-PFB120WS）的（关键工序）在中国境内完成。

431. （电源适配器、DH-PFM301），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（电源适配器、DH-PFM301）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源适配器、DH-PFM301）的（关键组件）在中国境内生产。（电源适配器、DH-PFM301）的（关键工序）在中国境内完成。

432. （智能分析盒、DH-IVSS716-S1），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（智能分析盒、DH-IVSS716-S1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智能分析盒、DH-IVSS716-S1）的（关键组件）在中国境内生产。（智能分析盒、DH-IVSS716-S1）的（关键工序）在中国境内完成。

433. （前端存储硬盘、ST4000NM000B），生产厂为（江苏/希捷国际科技（无锡）有限公司），厂址为（江苏省无锡市新吴区新加坡工业园区行创二路 2 号）。（前端存储硬盘、ST4000NM000B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（前端存储硬盘、ST4000NM000B）的（关键组件）在中国境内生产。（前端存储硬盘、ST4000NM000B）的（关键工序）在中国境内完成。

434. （工业交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（工业交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（工业交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF）的（关键组件）在中国境内生产。（工业交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF）的（关键工序）在中国境内完成。

435. （网络机柜、600*450*800mm），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（网络机柜、600*450*800mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（网络机柜、600*450*800mm）的（关键组件）在中国境内生产。（网络机柜、600*450*800mm）的（关键工序）在中国境内完成。

436. （光端盒、BL-OTB-4），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光端盒、BL-OTB-4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光端盒、BL-OTB-4）的（关键组件）在中国境内生产。（光端盒、BL-OTB-4）的（关键工序）在中国境内完成。

437. （光电复合缆、GYXTW8B1+RVV3*2.5），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光电复合缆、GYXTW8B1+RVV3*2.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光电复合缆、GYXTW8B1+RVV3*2.5）的（关键组件）在中国境内生产。（光电复合缆、GYXTW8B1+RVV3*2.5）的（关键工序）在中国境内完成。

438. （抱杆机箱、300*200*150mm），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（抱杆机箱、300*200*150mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（抱杆机箱、300*200*150mm）的（关键组件）在中国境内生产。（抱杆机箱、300*200*150mm）的（关键工序）在中国境内完成。

439. （光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L）的（关键组件）在中国境内生产。（光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L）的（关键工序）在中国境内完成。

440. （六类跳线、T-6020-2），生产厂为（浙江/宁波拓贸隆电子科技有

限公司），厂址为（浙江省慈溪市观海卫镇五洞闸村）。（六类跳线、T-6020-2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（六类跳线、T-6020-2）的（关键组件）在中国境内生产。（六类跳线、T-6020-2）的（关键工序）在中国境内完成。

441. （辅材、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（辅材、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（辅材、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（辅材、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

442. （检测通道占用枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-TDZY/HYJC），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（检测通道占用枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-TDZY/HYJC）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（检测通道占用枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-TDZY/HYJC）的（关键组件）在中国境内生产。（检测通道占用枪型网络摄像机、DH-IPC-HFW5443F1-ZAST-TDZY/HYJC）的（关键工序）在中国境内完成。

443. （枪机支架、DH-PFB120WS），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（枪机支架、DH-PFB120WS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（枪机支架、DH-PFB120WS）的（关键组件）在中国境内生产。（枪机支架、DH-PFB120WS）的（关键工序）在中国境内完成。

444. （电源适配器、DH-PFM301），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（电源适配器、DH-PFM301）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源适配器、DH-PFM301）的（关键组件）在中国境内生产。（电源适配器、DH-PFM301）的（关键工序）在中国境内完成。

445. （智能分析盒、DH-IVSS716-S1），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（智能分析盒、DH-IVSS716-S1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（智能分析盒、DH-IVSS716-S1）的（关键组件）在中国境内生产。（智能分析盒、DH-IVSS716-S1）的（关键工序）在中国境内完成。

446. （前端存储硬盘、ST10000NM017B），生产厂为（江苏/希捷国际科技（无锡）有限公司），厂址为（江苏省无锡市新吴区新加坡工业园区行创二路 2 号）。（前端存储硬盘、ST10000NM017B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（前端存储硬盘、ST10000NM017B）的（关键组件）在中国境内生产。（前端存储硬盘、ST10000NM017B）的（关键工序）在中国境内完成。

447. （工业交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（工业交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（工业交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF）的（关键组件）在中国境内生产。（工业交换机、DH-IS3100-8ET1GT1GF）的（关键工序）在中国境内完成。

448. （网络机柜、600*450*800mm），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（网络机柜、600*450*800mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（网络机柜、600*450*800mm）的（关键组件）在中国境内生产。（网络机柜、600*450*800mm）的（关键工序）在中国境内完成。

449. （光端盒、BL-OTB-4），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光端盒、BL-OTB-4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光端盒、BL-OTB-4）的（关键组件）在中国境内生产。（光端盒、BL-OTB-4）的（关键工序）在中国境内完成。

450. （光电复合缆、GYXTW8B1+RVV3*2.5），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光电复合缆、GYXTW8B1+RVV3*2.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光电复合缆、GYXTW8B1+RVV3*2.5）的

（关键组件）在中国境内生产。（光电复合缆、GYXTW8B1+RVV3*2.5）的（关键工序）在中国境内完成。

451. （抱杆机箱、300*200*150mm），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（抱杆机箱、300*200*150mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（抱杆机箱、300*200*150mm）的（关键组件）在中国境内生产。（抱杆机箱、300*200*150mm）的（关键工序）在中国境内完成。

452. （六类网线、T-6008），生产厂为（浙江/宁波拓贸隆电子科技有限公司），厂址为（浙江省慈溪市观海卫镇五洞闸村）。（六类网线、T-6008）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（六类网线、T-6008）的（关键组件）在中国境内生产。（六类网线、T-6008）的（关键工序）在中国境内完成。

453. （光纤配线架、BL-ODF-12），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光纤配线架、BL-ODF-12）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光纤配线架、BL-ODF-12）的（关键组件）在中国境内生产。（光纤配线架、BL-ODF-12）的（关键工序）在中国境内完成。

454. （光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L），生产厂为（北京/北京博联盛世信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区西集镇政府大街 266 号）。（光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L）的（关键组件）在中国境内生产。（光纤跳线、BL-2LU-2LU-SM-3L）的（关键工序）在中国境内完成。

455. （六类跳线、T-6020-2），生产厂为（浙江/宁波拓贸隆电子科技有限公司），厂址为（浙江省慈溪市观海卫镇五洞闸村）。（六类跳线、T-6020-2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（六类跳线、T-6020-2）的（关键组件）在中国境内生产。（六类跳线、T-6020-2）的（关键工序）在中国境内完成。

456. （辅材、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公

司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（辅材、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（辅材、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（辅材、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

457. （监控立杆、3m），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（监控立杆、3m）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（监控立杆、3m）的（关键组件）在中国境内生产。（监控立杆、3m）的（关键工序）在中国境内完成。

458. （管道、32/2.3mm），生产厂为（河北/文安县兴刚电缆桥架有限公司），厂址为（河北省廊坊市文安县新镇镇西代村）。（管道、32/2.3mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（管道、32/2.3mm）的（关键组件）在中国境内生产。（管道、32/2.3mm）的（关键工序）在中国境内完成。

459. （拼接屏、VL-J55L35），生产厂为（北京/北京威林视讯科技有限公司），厂址为（北京市昌平区科技园区创新路 27 号院内 3 号楼 5 层 501）。（拼接屏、VL-J55L35）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（拼接屏、VL-J55L35）的（关键组件）在中国境内生产。（拼接屏、VL-J55L35）的（关键工序）在中国境内完成。

460. （高清线、40466），生产厂为（广东/深圳市绿联科技股份有限公司），厂址为（深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区 7 号办公楼 1 层 - 6 层、6 栋厂房 4 楼）。（高清线、40466）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（高清线、40466）的（关键组件）在中国境内生产。（高清线、40466）的（关键工序）在中国境内完成。

461. （支架、定制），生产厂为（北京/北京威林视讯科技有限公司），厂址为（北京市昌平区科技园区创新路 27 号院内 3 号楼 5 层 501）。（支架、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（支架、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（支架、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

462. （高清视音频解码器、DH-NVD0905DU-4I），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（高清视音频解码器、DH-NVD0905DU-4I）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（高清视音频解码器、DH-NVD0905DU-4I）的（关键组件）在中国境内生产。（高清视音频解码器、DH-NVD0905DU-4I）的（关键工序）在中国境内完成。

463. （3 联操作台、D001），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（3 联操作台、D001）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（3 联操作台、D001）的（关键组件）在中国境内生产。（3 联操作台、D001）的（关键工序）在中国境内完成。

464. （工作站、主机 E50z G1t-D085，显示器 ET524 G1e），生产厂为（北京/联想开天科技有限公司），厂址为（北京市海淀区上地西路 6 号 2 幢 6 层 601-G6-1）。（工作站、主机 E50z G1t-D085，显示器 ET524 G1e）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（工作站、主机 E50z G1t-D085，显示器 ET524 G1e）的（关键组件）在中国境内生产。（工作站、主机 E50z G1t-D085，显示器 ET524 G1e）的（关键工序）在中国境内完成。

465. （机柜、600*450*800mm），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（机柜、600*450*800mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（机柜、600*450*800mm）的（关键组件）在中国境内生产。（机柜、600*450*800mm）的（关键工序）在中国境内完成。

466. （UPS 不间断电源系统、HT1103CL），生产厂为（广东/深圳市英威腾电源有限公司），厂址为（深圳市光明区马田街道薯田埔社区英威腾光明科技大厦 1 栋 601）。（UPS 不间断电源系统、HT1103CL）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（UPS 不间断电源系统、HT1103CL）的（关键组件）在中国境内生产。（UPS 不间断电源系统、HT1103CL）的（关键工序）在中国境内完成。

467. （人脸识别门禁一体机、DH-ASI7213H），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（人脸识别门禁一体机、DH-ASI7213H）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（人脸识别门禁一体机、DH-ASI7213H）的（关键组件）在中国境内生产。（人脸识别门禁一体机、DH-ASI7213H）的（关键工序）在中国境内完成。

468. （门禁电源适配器、DH-PFM320），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（门禁电源适配器、DH-PFM320）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（门禁电源适配器、DH-PFM320）的（关键组件）在中国境内生产。（门禁电源适配器、DH-PFM320）的（关键工序）在中国境内完成。

469. （驿站内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（驿站内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（驿站内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的（关键组件）在中国境内生产。（驿站内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的（关键工序）在中国境内完成。

470. （监控电源适配器、DH-PFM301），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（监控电源适配器、DH-PFM301）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（监控电源适配器、DH-PFM301）的（关键组件）在中国境内生产。（监控电源适配器、DH-PFM301）的（关键工序）在中国境内完成。

471. （双门磁力锁、DH-ASF280BL-L），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（双门磁力锁、DH-ASF280BL-L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双门磁力锁、DH-ASF280BL-L）的（关键组件）在中国境内生产。（双门磁力锁、DH-ASF280BL-L）的（关键工序）在中国境内完成。

472. （磁力锁支架、DH-DL220ZL-I），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（磁力锁支架、DH-DL220ZL-I）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（磁力锁支架、DH-DL220ZL-I）的（关键组件）在中国境内生产。（磁力锁支架、DH-DL220ZL-I）的（关键工序）在中国境内完成。

473. （电源适配器、DH-PFM320），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（电源适配器、DH-PFM320）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源适配器、DH-PFM320）的（关键组件）在中国境内生产。（电源适配器、DH-PFM320）的（关键工序）在中国境内完成。

474. （出门按钮、DH-ASF900），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（出门按钮、DH-ASF900）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（出门按钮、DH-ASF900）的（关键组件）在中国境内生产。（出门按钮、DH-ASF900）的（关键工序）在中国境内完成。

475. （闭门器、DH-ASF102R），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（闭门器、DH-ASF102R）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（闭门器、DH-ASF102R）的（关键组件）在中国境内生产。（闭门器、DH-ASF102R）的（关键工序）在中国境内完成。

476. （硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4）的（关键组件）在中国境内生产。（硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4）的（关键工序）在中国境内完成。

477. （硬盘、ST4000NM000B），生产厂为（江苏/希捷国际科技（无锡）有限公司），厂址为（江苏省无锡市新吴区新加坡工业园区行创二路 2 号）。（硬盘、ST4000NM000B）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（硬盘、ST4000NM000B）的（关键组件）在中国境内生产。（硬盘、ST4000NM000B）的（关键工序）在中国境内完成。

478. （接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ），生产厂为（浙江/新华三技术有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区长河路 466 号）。（接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ）的（关键组件）在中国境内生产。（接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ）的（关键工序）在中国境内完成。

479. （自助饮水机设备、MY-DA3201），生产厂为（安徽/合肥长虹美菱生活电器有限公司），厂址为（安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号美菱研发试验中心）。（自助饮水机设备、MY-DA3201）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（自助饮水机设备、MY-DA3201）的（关键组件）在中国境内生产。（自助饮水机设备、MY-DA3201）的（关键工序）在中国境内完成。

480. （便民工具箱、DL1032k ），生产厂为（浙江/宁波得力工具有限公司），厂址为（浙江省宁波市宁海县黄坛镇车站西路 128 号办公楼 2 层）。（便民工具箱、DL1032k ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（便民工具箱、DL1032k ）的（关键组件）在中国境内生产。（便民工具箱、DL1032k ）的（关键工序）在中国境内完成。

481. （健康体检一体机、K2-E），生产厂为（广东/深圳市嘉乐医疗科技有限公司），厂址为（深圳市宝安区新安街道 67 区中粮创智厂区 2 栋 803A）。（健康体检一体机、K2-E）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（健康体检一体机、K2-E）的（关键组件）在中国境内生产。（健康体检一体机、K2-E）的（关键工序）在中国境内完成。

482. （信息发布盒、NS-BOX3566），生产厂为（广东/深圳市诺守电子科技有限公司），厂址为（深圳市光明区公明街道上村社区公明研创谷孵化园第 3 栋 205）。（信息发布盒、NS-BOX3566）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（信息发布盒、NS-BOX3566）的（关键组件）在中国境内生产。（信息发布盒、NS-BOX3566）的（关键

工序）在中国境内完成。

483. （空调、KFR-35GW/G3-1A），生产厂为（广东/广东美的制冷设备有限公司），厂址为（佛山市顺德区北滘镇林港路）。（空调、KFR-35GW/G3-1A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（空调、KFR-35GW/G3-1A）的（关键组件）在中国境内生产。（空调、KFR-35GW/G3-1A）的（关键工序）在中国境内完成。

484. （桌椅、D260），生产厂为（广东/佛山市迪彭家具有限公司），厂址为（佛山市顺德区龙江镇陈涌工业区永兴路 4-2 号）。（桌椅、D260）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（桌椅、D260）的（关键组件）在中国境内生产。（桌椅、D260）的（关键工序）在中国境内完成。

485. （机柜、600*450*800mm），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（机柜、600*450*800mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（机柜、600*450*800mm）的（关键组件）在中国境内生产。（机柜、600*450*800mm）的（关键工序）在中国境内完成。

486. （线缆及辅材、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（线缆及辅材、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（线缆及辅材、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（线缆及辅材、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

487. （技术服务、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（技术服务、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（技术服务、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（技术服务、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

488. （人脸识别门禁一体机、DH-ASI7213H），生产厂为（浙江/浙江大

华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（人脸识别门禁一体机、DH-ASI7213H）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（人脸识别门禁一体机、DH-ASI7213H）的（关键组件）在中国境内生产。（人脸识别门禁一体机、DH-ASI7213H）的（关键工序）在中国境内完成。

489. （门禁电源适配器、DH-PFM320），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（门禁电源适配器、DH-PFM320）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（门禁电源适配器、DH-PFM320）的（关键组件）在中国境内生产。（门禁电源适配器、DH-PFM320）的（关键工序）在中国境内完成。

490. （驿站内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（驿站内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（驿站内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的（关键组件）在中国境内生产。（驿站内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的（关键工序）在中国境内完成。

491. （监控电源适配器、DH-PFM301），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（监控电源适配器、DH-PFM301）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（监控电源适配器、DH-PFM301）的（关键组件）在中国境内生产。（监控电源适配器、DH-PFM301）的（关键工序）在中国境内完成。

492. （双门磁力锁、DH-ASF280BL-L），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（双门磁力锁、DH-ASF280BL-L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双门磁力锁、DH-ASF280BL-L）的（关键组件）在中国境内生产。（双门磁力锁、DH-ASF280BL-L）的（关键工序）在中国境内完成。

493. （磁力锁支架、DH-DL220ZL-I），生产厂为（浙江/浙江大华技术股

份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（磁力锁支架、DH-DL220ZL-I）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（磁力锁支架、DH-DL220ZL-I）的（关键组件）在中国境内生产。（磁力锁支架、DH-DL220ZL-I）的（关键工序）在中国境内完成。

494. （电源适配器、DH-PFM320），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（电源适配器、DH-PFM320）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源适配器、DH-PFM320）的（关键组件）在中国境内生产。（电源适配器、DH-PFM320）的（关键工序）在中国境内完成。

495. （出门按钮、DH-ASF900），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（出门按钮、DH-ASF900）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（出门按钮、DH-ASF900）的（关键组件）在中国境内生产。（出门按钮、DH-ASF900）的（关键工序）在中国境内完成。

496. （闭门器、DH-ASF102R），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（闭门器、DH-ASF102R）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（闭门器、DH-ASF102R）的（关键组件）在中国境内生产。（闭门器、DH-ASF102R）的（关键工序）在中国境内完成。

497. （硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4）的（关键组件）在中国境内生产。（硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4）的（关键工序）在中国境内完成。

498. （硬盘、ST4000NM000B），生产厂为（江苏/希捷国际科技（无锡）有限公司），厂址为（江苏省无锡市新吴区新加坡工业园区行创二路 2 号）。（硬盘、ST4000NM000B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（硬盘、ST4000NM000B）的（关键组件）在中国境内生

产。（硬盘、ST4000NM000B）的（关键工序）在中国境内完成。

499. （接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ），生产厂为（浙江/新华三技术有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区长河路 466 号）。（接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ）的（关键组件）在中国境内生产。（接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ）的（关键工序）在中国境内完成。

500. （自助饮水机设备、MY-DA3201），生产厂为（安徽/合肥长虹美菱生活电器有限公司），厂址为（安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号美菱研发试验中心）。（自助饮水机设备、MY-DA3201）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（自助饮水机设备、MY-DA3201）的（关键组件）在中国境内生产。（自助饮水机设备、MY-DA3201）的（关键工序）在中国境内完成。

501. （便民工具箱、DL1032k），生产厂为（浙江/宁波得力工具有限公司），厂址为（浙江省宁波市宁海县黄坛镇车站西路 128 号办公楼 2 层）。（便民工具箱、DL1032k ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（便民工具箱、DL1032k ）的（关键组件）在中国境内生产。（便民工具箱、DL1032k ）的（关键工序）在中国境内完成。

502. （健康体检一体机、K2-E），生产厂为（广东/深圳市嘉乐医疗科技有限公司），厂址为（深圳市宝安区新安街道 67 区中粮创智厂区 2 栋 803A）。（健康体检一体机、K2-E）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（健康体检一体机、K2-E）的（关键组件）在中国境内生产。（健康体检一体机、K2-E）的（关键工序）在中国境内完成。

503. （信息发布盒、NS-BOX3566），生产厂为（广东/深圳市诺守电子科技有限公司），厂址为（深圳市光明区公明街道上村社区公明研创谷孵化园第 3 栋 205）。（信息发布盒、NS-BOX3566）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（信息发布盒、NS-BOX3566）的（关键组件）在中国境内生产。（信息发布盒、NS-BOX3566）的（关键工序）在中国境内完成。

504. （空调、KFR-35GW/G3-1A），生产厂为（广东/广东美的制冷设备有限公司），厂址为（佛山市顺德区北滘镇林港路）。（空调、KFR-35GW/G3-1A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（空调、KFR-35GW/G3-1A）的（关键组件）在中国境内生产。（空调、KFR-35GW/G3-1A）的（关键工序）在中国境内完成。

505. （桌椅、D260），生产厂为（广东/佛山市迪彭家具有限公司），厂址为（佛山市顺德区龙江镇陈涌工业区永兴路 4-2 号）。（桌椅、D260）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（桌椅、D260）的（关键组件）在中国境内生产。（桌椅、D260）的（关键工序）在中国境内完成。

506. （机柜、600*450*800mm），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（机柜、600*450*800mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（机柜、600*450*800mm）的（关键组件）在中国境内生产。（机柜、600*450*800mm）的（关键工序）在中国境内完成。

507. （线缆及辅材、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（线缆及辅材、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（线缆及辅材、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（线缆及辅材、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

508. （技术服务、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（技术服务、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（技术服务、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（技术服务、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

509. （人脸识别门禁一体机、DH-ASI7213H），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。

（人脸识别门禁一体机、DH-ASI7213H）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（人脸识别门禁一体机、DH-ASI7213H）的（关键组件）在中国境内生产。（人脸识别门禁一体机、DH-ASI7213H）的（关键工序）在中国境内完成。

510. （门禁电源适配器、DH-PFM320），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（门禁电源适配器、DH-PFM320）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（门禁电源适配器、DH-PFM320）的（关键组件）在中国境内生产。（门禁电源适配器、DH-PFM320）的（关键工序）在中国境内完成。

511. （驿站内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（驿站内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（驿站内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的（关键组件）在中国境内生产。（驿站内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的（关键工序）在中国境内完成。

512. （监控电源适配器、DH-PFM301），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（监控电源适配器、DH-PFM301）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（监控电源适配器、DH-PFM301）的（关键组件）在中国境内生产。（监控电源适配器、DH-PFM301）的（关键工序）在中国境内完成。

513. （双门磁力锁、DH-ASF280BL-L），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（双门磁力锁、DH-ASF280BL-L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双门磁力锁、DH-ASF280BL-L）的（关键组件）在中国境内生产。（双门磁力锁、DH-ASF280BL-L）的（关键工序）在中国境内完成。

514. （磁力锁支架、DH-DL220ZL-I），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（磁力锁支

架、DH-DL220ZL-I）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（磁力锁支架、DH-DL220ZL-I）的（关键组件）在中国境内生产。（磁力锁支架、DH-DL220ZL-I）的（关键工序）在中国境内完成。

515. （电源适配器、DH-PFM320），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（电源适配器、DH-PFM320）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源适配器、DH-PFM320）的（关键组件）在中国境内生产。（电源适配器、DH-PFM320）的（关键工序）在中国境内完成。

516. （出门按钮、DH-ASF900），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（出门按钮、DH-ASF900）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（出门按钮、DH-ASF900）的（关键组件）在中国境内生产。（出门按钮、DH-ASF900）的（关键工序）在中国境内完成。

517. （闭门器、DH-ASF102R），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（闭门器、DH-ASF102R）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（闭门器、DH-ASF102R）的（关键组件）在中国境内生产。（闭门器、DH-ASF102R）的（关键工序）在中国境内完成。

518. （硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4）的（关键组件）在中国境内生产。（硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4）的（关键工序）在中国境内完成。

519. （硬盘、ST4000NM000B），生产厂为（江苏/希捷国际科技（无锡）有限公司），厂址为（江苏省无锡市新吴区新加坡工业园区行创二路 2 号）。（硬盘、ST4000NM000B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（硬盘、ST4000NM000B）的（关键组件）在中国境内生产。（硬盘、ST4000NM000B）的（关键工序）在中国境内完成。

520. （接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ），生产厂为（浙江/新华三技术有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区长河路 466 号）。（接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ）的（关键组件）在中国境内生产。（接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ）的（关键工序）在中国境内完成。

521. （自助饮水机设备、MY-DA3201），生产厂为（安徽/合肥长虹美菱生活电器有限公司），厂址为（安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号美菱研发试验中心）。（自助饮水机设备、MY-DA3201）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（自助饮水机设备、MY-DA3201）的（关键组件）在中国境内生产。（自助饮水机设备、MY-DA3201）的（关键工序）在中国境内完成。

522. （便民工具箱、DL1032k ），生产厂为（浙江/宁波得力工具有限公司），厂址为（浙江省宁波市宁海县黄坛镇车站西路 128 号办公楼 2 层）。（便民工具箱、DL1032k ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（便民工具箱、DL1032k ）的（关键组件）在中国境内生产。（便民工具箱、DL1032k ）的（关键工序）在中国境内完成。

523. （健康体检一体机、K2-E），生产厂为（广东/深圳市嘉乐医疗科技有限公司），厂址为（深圳市宝安区新安街道 67 区中粮创智厂区 2 栋 803A）。（健康体检一体机、K2-E）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（健康体检一体机、K2-E）的（关键组件）在中国境内生产。（健康体检一体机、K2-E）的（关键工序）在中国境内完成。

524. （信息发布盒、NS-BOX3566），生产厂为（广东/深圳市诺守电子科技有限公司），厂址为（深圳市光明区公明街道上村社区公明研创谷孵化园第 3 栋 205）。（信息发布盒、NS-BOX3566）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（信息发布盒、NS-BOX3566）的（关键组件）在中国境内生产。（信息发布盒、NS-BOX3566）的（关键工序）在中国境内完成。

525. （空调、KFR-35GW/G3-1A），生产厂为（广东/广东美的制冷设备有

限公司），厂址为（佛山市顺德区北滘镇林港路）。（空调、KFR-35GW/G3-1A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（空调、KFR-35GW/G3-1A）的（关键组件）在中国境内生产。（空调、KFR-35GW/G3-1A）的（关键工序）在中国境内完成。

526. （桌椅、D260），生产厂为（广东/佛山市迪彭家具有限公司），厂址为（佛山市顺德区龙江镇陈涌工业区永兴路 4-2 号）。（桌椅、D260）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（桌椅、D260）的（关键组件）在中国境内生产。（桌椅、D260）的（关键工序）在中国境内完成。

527. （机柜、600*450*800mm），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（机柜、600*450*800mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（机柜、600*450*800mm）的（关键组件）在中国境内生产。（机柜、600*450*800mm）的（关键工序）在中国境内完成。

528. （线缆及辅材、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（线缆及辅材、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（线缆及辅材、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（线缆及辅材、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

529. （技术服务、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（技术服务、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（技术服务、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（技术服务、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

530. （人脸识别门禁一体机、DH-ASI7213H），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（人脸识别门禁一体机、DH-ASI7213H）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（人脸识别门禁一体机、DH-ASI7213H）的（关键组件）在中国境内生产。（人脸识别门禁一体机、DH-ASI7213H）的（关键工序）在中国境内完成。

531. （门禁电源适配器、DH-PFM320），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（门禁电源适配器、DH-PFM320）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（门禁电源适配器、DH-PFM320）的（关键组件）在中国境内生产。（门禁电源适配器、DH-PFM320）的（关键工序）在中国境内完成。

532. （驿站内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（驿站内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（驿站内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的（关键组件）在中国境内生产。（驿站内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的（关键工序）在中国境内完成。

533. （监控电源适配器、DH-PFM301），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（监控电源适配器、DH-PFM301）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（监控电源适配器、DH-PFM301）的（关键组件）在中国境内生产。（监控电源适配器、DH-PFM301）的（关键工序）在中国境内完成。

534. （双门磁力锁、DH-ASF280BL-L），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（双门磁力锁、DH-ASF280BL-L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双门磁力锁、DH-ASF280BL-L）的（关键组件）在中国境内生产。（双门磁力锁、DH-ASF280BL-L）的（关键工序）在中国境内完成。

535. （磁力锁支架、DH-DL220ZL-I），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（磁力锁支架、DH-DL220ZL-I）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（磁力锁支架、DH-DL220ZL-I）的（关键组件）在中国境内生产。（磁力锁支架、DH-DL220ZL-I）的（关键工序）在中国境内完成。

536. （电源适配器、DH-PFM320），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（电源适配器、DH-PFM320）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源适配器、DH-PFM320）的（关键组件）在中国境内生产。（电源适配器、DH-PFM320）的（关键工序）在中国境内完成。

537. （出门按钮、DH-ASF900），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（出门按钮、DH-ASF900）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（出门按钮、DH-ASF900）的（关键组件）在中国境内生产。（出门按钮、DH-ASF900）的（关键工序）在中国境内完成。

538. （闭门器、DH-ASF102R），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（闭门器、DH-ASF102R）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（闭门器、DH-ASF102R）的（关键组件）在中国境内生产。（闭门器、DH-ASF102R）的（关键工序）在中国境内完成。

539. （硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4）的（关键组件）在中国境内生产。（硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4）的（关键工序）在中国境内完成。

540. （硬盘、ST4000NM000B），生产厂为（江苏/希捷国际科技（无锡）有限公司），厂址为（江苏省无锡市新吴区新加坡工业园区行创二路 2 号）。（硬盘、ST4000NM000B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（硬盘、ST4000NM000B）的（关键组件）在中国境内生产。（硬盘、ST4000NM000B）的（关键工序）在中国境内完成。

541. （接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ），生产厂为（浙江/新

华三技术有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区长河路 466 号）。（接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ）的（关键组件）在中国境内生产。（接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ）的（关键工序）在中国境内完成。

542. （自助饮水机设备、MY-DA3201），生产厂为（安徽/合肥长虹美菱生活电器有限公司），厂址为（安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号美菱研发试验中心）。（自助饮水机设备、MY-DA3201）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（自助饮水机设备、MY-DA3201）的（关键组件）在中国境内生产。（自助饮水机设备、MY-DA3201）的（关键工序）在中国境内完成。

543. （便民工具箱、DL1032k ），生产厂为（浙江/宁波得力工具有限公司），厂址为（浙江省宁波市宁海县黄坛镇车站西路 128 号办公楼 2 层）。（便民工具箱、DL1032k ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（便民工具箱、DL1032k ）的（关键组件）在中国境内生产。（便民工具箱、DL1032k ）的（关键工序）在中国境内完成。

544. （健康体检一体机、K2-E），生产厂为（广东/深圳市嘉乐医疗科技有限公司），厂址为（深圳市宝安区新安街道 67 区中粮创智厂区 2 栋 803A）。（健康体检一体机、K2-E）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（健康体检一体机、K2-E）的（关键组件）在中国境内生产。（健康体检一体机、K2-E）的（关键工序）在中国境内完成。

545. （信息发布盒、NS-BOX3566），生产厂为（广东/深圳市诺守电子科技有限公司），厂址为（深圳市光明区公明街道上村社区公明研创谷孵化园第 3 栋 205）。（信息发布盒、NS-BOX3566）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（信息发布盒、NS-BOX3566）的（关键组件）在中国境内生产。（信息发布盒、NS-BOX3566）的（关键工序）在中国境内完成。

546. （空调、KFR-35GW/G3-1A），生产厂为（广东/广东美的制冷设备有限公司），厂址为（佛山市顺德区北滘镇林港路）。（空调、KFR-35G

W/G3-1A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（空调、KFR-35GW/G3-1A）的（关键组件）在中国境内生产。（空调、KFR-35GW/G3-1A）的（关键工序）在中国境内完成。

547. （桌椅、D260），生产厂为（广东/佛山市迪彭家具有限公司），厂址为（佛山市顺德区龙江镇陈涌工业区永兴路 4-2 号）。（桌椅、D260）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（桌椅、D260）的（关键组件）在中国境内生产。（桌椅、D260）的（关键工序）在中国境内完成。

548. （机柜、600*450*800mm），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（机柜、600*450*800mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（机柜、600*450*800mm）的（关键组件）在中国境内生产。（机柜、600*450*800mm）的（关键工序）在中国境内完成。

549. （线缆及辅材、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（线缆及辅材、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（线缆及辅材、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（线缆及辅材、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

550. （技术服务、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（技术服务、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（技术服务、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（技术服务、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

551. （人脸识别门禁一体机、DH-ASI7213H），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（人脸识别门禁一体机、DH-ASI7213H）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（人脸识别门禁一体机、DH-ASI7213H）的（关键

组件）在中国境内生产。（人脸识别门禁一体机、DH-ASI7213H）的（关键工序）在中国境内完成。

552. （门禁电源适配器、DH-PFM320），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（门禁电源适配器、DH-PFM320）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（门禁电源适配器、DH-PFM320）的（关键组件）在中国境内生产。（门禁电源适配器、DH-PFM320）的（关键工序）在中国境内完成。

553. （驿站内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（驿站内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（驿站内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的（关键组件）在中国境内生产。（驿站内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的（关键工序）在中国境内完成。

554. （监控电源适配器、DH-PFM301），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（监控电源适配器、DH-PFM301）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（监控电源适配器、DH-PFM301）的（关键组件）在中国境内生产。（监控电源适配器、DH-PFM301）的（关键工序）在中国境内完成。

555. （双门磁力锁、DH-ASF280BL-L），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（双门磁力锁、DH-ASF280BL-L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双门磁力锁、DH-ASF280BL-L）的（关键组件）在中国境内生产。（双门磁力锁、DH-ASF280BL-L）的（关键工序）在中国境内完成。

556. （磁力锁支架、DH-DL220ZL-I），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（磁力锁支架、DH-DL220ZL-I）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（磁力锁支架、DH-DL220ZL-I）的（关键组件）在中国境内生

产。（磁力锁支架、DH-DL220ZL-I）的（关键工序）在中国境内完成。

557. （电源适配器、DH-PFM320），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（电源适配器、DH-PFM320）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源适配器、DH-PFM320）的（关键组件）在中国境内生产。（电源适配器、DH-PFM320）的（关键工序）在中国境内完成。

558. （出门按钮、DH-ASF900），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（出门按钮、DH-ASF900）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（出门按钮、DH-ASF900）的（关键组件）在中国境内生产。（出门按钮、DH-ASF900）的（关键工序）在中国境内完成。

559. （闭门器、DH-ASF102R），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（闭门器、DH-ASF102R）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（闭门器、DH-ASF102R）的（关键组件）在中国境内生产。（闭门器、DH-ASF102R）的（关键工序）在中国境内完成。

560. （硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4）的（关键组件）在中国境内生产。（硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4）的（关键工序）在中国境内完成。

561. （硬盘、ST4000NM000B），生产厂为（江苏/希捷国际科技（无锡）有限公司），厂址为（江苏省无锡市新吴区新加坡工业园区行创二路 2 号）。（硬盘、ST4000NM000B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（硬盘、ST4000NM000B）的（关键组件）在中国境内生产。（硬盘、ST4000NM000B）的（关键工序）在中国境内完成。

562. （接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ），生产厂为（浙江/新华三技术有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区长河路 466

号）。（接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ）的（关键组件）在中国境内生产。（接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ）的（关键工序）在中国境内完成。

563. （自助饮水机设备、MY-DA3201），生产厂为（安徽/合肥长虹美菱生活电器有限公司），厂址为（安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号美菱研发试验中心）。（自助饮水机设备、MY-DA3201）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（自助饮水机设备、MY-DA3201）的（关键组件）在中国境内生产。（自助饮水机设备、MY-DA3201）的（关键工序）在中国境内完成。

564. （便民工具箱、DL1032k ），生产厂为（浙江/宁波得力工具有限公司），厂址为（浙江省宁波市宁海县黄坛镇车站西路 128 号办公楼 2 层）。（便民工具箱、DL1032k ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（便民工具箱、DL1032k ）的（关键组件）在中国境内生产。（便民工具箱、DL1032k ）的（关键工序）在中国境内完成。

565. （健康体检一体机、K2-E），生产厂为（广东/深圳市嘉乐医疗科技有限公司），厂址为（深圳市宝安区新安街道 67 区中粮创智厂区 2 栋 803A）。（健康体检一体机、K2-E）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（健康体检一体机、K2-E）的（关键组件）在中国境内生产。（健康体检一体机、K2-E）的（关键工序）在中国境内完成。

566. （信息发布盒、NS-BOX3566），生产厂为（广东/深圳市诺守电子科技有限公司），厂址为（深圳市光明区公明街道上村社区公明研创谷孵化园第 3 栋 205）。（信息发布盒、NS-BOX3566）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（信息发布盒、NS-BOX3566）的（关键组件）在中国境内生产。（信息发布盒、NS-BOX3566）的（关键工序）在中国境内完成。

567. （驿站空调、KFR-35GW/G3-1A），生产厂为（广东/广东美的制冷设备有限公司），厂址为（佛山市顺德区北滘镇林港路）。（驿站空调、KFR-35GW/G3-1A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（驿站空调、KFR-35GW/G3-1A）的（关键组件）在中国境内生产。（驿站空调、KFR-35GW/G3-1A）的（关键工序）在中国境内完成。

568. （桌椅、D260），生产厂为（广东/佛山市迪彭家具有限公司），厂址为（佛山市顺德区龙江镇陈涌工业区永兴路 4-2 号）。（桌椅、D260）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（桌椅、D260）的（关键组件）在中国境内生产。（桌椅、D260）的（关键工序）在中国境内完成。

569. （机柜、600*450*800mm），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（机柜、600*450*800mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（机柜、600*450*800mm）的（关键组件）在中国境内生产。（机柜、600*450*800mm）的（关键工序）在中国境内完成。

570. （线缆及辅材、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（线缆及辅材、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（线缆及辅材、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（线缆及辅材、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

571. （技术服务、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（技术服务、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（技术服务、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（技术服务、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

572. （人脸识别门禁一体机、DH-ASI7213H），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（人脸识别门禁一体机、DH-ASI7213H）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（人脸识别门禁一体机、DH-ASI7213H）的（关键

组件）在中国境内生产。（人脸识别门禁一体机、DH-ASI7213H）的（关键工序）在中国境内完成。

573. （门禁电源适配器、DH-PFM320），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（门禁电源适配器、DH-PFM320）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（门禁电源适配器、DH-PFM320）的（关键组件）在中国境内生产。（门禁电源适配器、DH-PFM320）的（关键工序）在中国境内完成。

574. （驿站内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（驿站内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（驿站内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的（关键组件）在中国境内生产。（驿站内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的（关键工序）在中国境内完成。

575. （监控电源适配器、DH-PFM301），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（监控电源适配器、DH-PFM301）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（监控电源适配器、DH-PFM301）的（关键组件）在中国境内生产。（监控电源适配器、DH-PFM301）的（关键工序）在中国境内完成。

576. （双门磁力锁、DH-ASF280BL-L），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（双门磁力锁、DH-ASF280BL-L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双门磁力锁、DH-ASF280BL-L）的（关键组件）在中国境内生产。（双门磁力锁、DH-ASF280BL-L）的（关键工序）在中国境内完成。

577. （磁力锁支架、DH-DL220ZL-I），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（磁力锁支架、DH-DL220ZL-I）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（磁力锁支架、DH-DL220ZL-I）的（关键组件）在中国境内生

产。（磁力锁支架、DH-DL220ZL-I）的（关键工序）在中国境内完成。

578. （电源适配器、DH-PFM320），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（电源适配器、DH-PFM320）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源适配器、DH-PFM320）的（关键组件）在中国境内生产。（电源适配器、DH-PFM320）的（关键工序）在中国境内完成。

579. （出门按钮、DH-ASF900），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（出门按钮、DH-ASF900）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（出门按钮、DH-ASF900）的（关键组件）在中国境内生产。（出门按钮、DH-ASF900）的（关键工序）在中国境内完成。

580. （闭门器、DH-ASF102R），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（闭门器、DH-ASF102R）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（闭门器、DH-ASF102R）的（关键组件）在中国境内生产。（闭门器、DH-ASF102R）的（关键工序）在中国境内完成。

581. （硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4）的（关键组件）在中国境内生产。（硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4）的（关键工序）在中国境内完成。

582. （硬盘、ST4000NM000B），生产厂为（江苏/希捷国际科技（无锡）有限公司），厂址为（江苏省无锡市新吴区新加坡工业园区行创二路 2 号）。（硬盘、ST4000NM000B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（硬盘、ST4000NM000B）的（关键组件）在中国境内生产。（硬盘、ST4000NM000B）的（关键工序）在中国境内完成。

583. （接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ），生产厂为（浙江/新华三技术有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区长河路 466

号）。（接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ）的（关键组件）在中国境内生产。（接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ）的（关键工序）在中国境内完成。

584. （自助饮水机设备、MY-DA3201），生产厂为（安徽/合肥长虹美菱生活电器有限公司），厂址为（安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号美菱研发试验中心）。（自助饮水机设备、MY-DA3201）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（自助饮水机设备、MY-DA3201）的（关键组件）在中国境内生产。（自助饮水机设备、MY-DA3201）的（关键工序）在中国境内完成。

585. （便民工具箱、DL1032k ），生产厂为（浙江/宁波得力工具有限公司），厂址为（浙江省宁波市宁海县黄坛镇车站西路 128 号办公楼 2 层）。（便民工具箱、DL1032k ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（便民工具箱、DL1032k ）的（关键组件）在中国境内生产。（便民工具箱、DL1032k ）的（关键工序）在中国境内完成。

586. （健康体检一体机、K2-E），生产厂为（广东/深圳市嘉乐医疗科技有限公司），厂址为（深圳市宝安区新安街道 67 区中粮创智厂区 2 栋 803A）。（健康体检一体机、K2-E）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（健康体检一体机、K2-E）的（关键组件）在中国境内生产。（健康体检一体机、K2-E）的（关键工序）在中国境内完成。

587. （信息发布盒、NS-BOX3566），生产厂为（广东/深圳市诺守电子科技有限公司），厂址为（深圳市光明区公明街道上村社区公明研创谷孵化园第 3 栋 205）。（信息发布盒、NS-BOX3566）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（信息发布盒、NS-BOX3566）的（关键组件）在中国境内生产。（信息发布盒、NS-BOX3566）的（关键工序）在中国境内完成。

588. （空调、KFR-35GW/G3-1A），生产厂为（广东/广东美的制冷设备有限公司），厂址为（佛山市顺德区北滘镇林港路）。（空调、KFR-35GW/G3-1A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（空调、

KFR-35GW/G3-1A）的（关键组件）在中国境内生产。（空调、KFR-35GW/G3-1A）的（关键工序）在中国境内完成。

589. （桌椅、D260），生产厂为（广东/佛山市迪彭家具有限公司），厂址为（佛山市顺德区龙江镇陈涌工业区永兴路 4-2 号）。（桌椅、D260）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（桌椅、D260）的（关键组件）在中国境内生产。（桌椅、D260）的（关键工序）在中国境内完成。

590. （机柜、600*450*800mm），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（机柜、600*450*800mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（机柜、600*450*800mm）的（关键组件）在中国境内生产。（机柜、600*450*800mm）的（关键工序）在中国境内完成。

591. （线缆及辅材、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（线缆及辅材、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（线缆及辅材、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（线缆及辅材、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

592. （技术服务、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（技术服务、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（技术服务、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（技术服务、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

593. （人脸识别门禁一体机、DH-ASI7213H），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（人脸识别门禁一体机、DH-ASI7213H）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（人脸识别门禁一体机、DH-ASI7213H）的（关键组件）在中国境内生产。（人脸识别门禁一体机、DH-ASI7213H）的

（关键工序）在中国境内完成。

594. （门禁电源适配器、DH-PFM320），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（门禁电源适配器、DH-PFM320）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（门禁电源适配器、DH-PFM320）的（关键组件）在中国境内生产。（门禁电源适配器、DH-PFM320）的（关键工序）在中国境内完成。

595. （驿站内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（驿站内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（驿站内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的（关键组件）在中国境内生产。（驿站内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的（关键工序）在中国境内完成。

596. （监控电源适配器、DH-PFM301），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（监控电源适配器、DH-PFM301）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（监控电源适配器、DH-PFM301）的（关键组件）在中国境内生产。（监控电源适配器、DH-PFM301）的（关键工序）在中国境内完成。

597. （双门磁力锁、DH-ASF280BL-L），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（双门磁力锁、DH-ASF280BL-L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双门磁力锁、DH-ASF280BL-L）的（关键组件）在中国境内生产。（双门磁力锁、DH-ASF280BL-L）的（关键工序）在中国境内完成。

598. （磁力锁支架、DH-DL220ZL-I），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（磁力锁支架、DH-DL220ZL-I）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（磁力锁支架、DH-DL220ZL-I）的（关键组件）在中国境内生产。（磁力锁支架、DH-DL220ZL-I）的（关键工序）在中国境内完

成。

599. （电源适配器、DH-PFM320），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（电源适配器、DH-PFM320）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源适配器、DH-PFM320）的（关键组件）在中国境内生产。（电源适配器、DH-PFM320）的（关键工序）在中国境内完成。

600. （出门按钮、DH-ASF900），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（出门按钮、DH-ASF900）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（出门按钮、DH-ASF900）的（关键组件）在中国境内生产。（出门按钮、DH-ASF900）的（关键工序）在中国境内完成。

601. （闭门器、DH-ASF102R），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（闭门器、DH-ASF102R）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（闭门器、DH-ASF102R）的（关键组件）在中国境内生产。（闭门器、DH-ASF102R）的（关键工序）在中国境内完成。

602. （硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4）的（关键组件）在中国境内生产。（硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4）的（关键工序）在中国境内完成。

603. （硬盘、ST4000NM000B），生产厂为（江苏/希捷国际科技（无锡）有限公司），厂址为（江苏省无锡市新吴区新加坡工业园区行创二路 2 号）。（硬盘、ST4000NM000B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（硬盘、ST4000NM000B）的（关键组件）在中国境内生产。（硬盘、ST4000NM000B）的（关键工序）在中国境内完成。

604. （接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ），生产厂为（浙江/新华三技术有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区长河路 466 号）。（接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ）的（关键组件）在中国境内生产。（接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ）的（关键工序）在中国境内完成。

605. （自助饮水机设备、MY-DA3201），生产厂为（安徽/合肥长虹美菱生活电器有限公司），厂址为（安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号美菱研发试验中心）。（自助饮水机设备、MY-DA3201）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（自助饮水机设备、MY-DA3201）的（关键组件）在中国境内生产。（自助饮水机设备、MY-DA3201）的（关键工序）在中国境内完成。

606. （便民工具箱、DL1032k ），生产厂为（浙江/宁波得力工具有限公司），厂址为（浙江省宁波市宁海县黄坛镇车站西路 128 号办公楼 2 层）。（便民工具箱、DL1032k ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（便民工具箱、DL1032k ）的（关键组件）在中国境内生产。（便民工具箱、DL1032k ）的（关键工序）在中国境内完成。

607. （健康体检一体机、K2-E），生产厂为（广东/深圳市嘉乐医疗科技有限公司），厂址为（深圳市宝安区新安街道 67 区中粮创智厂区 2 栋 803A）。（健康体检一体机、K2-E）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（健康体检一体机、K2-E）的（关键组件）在中国境内生产。（健康体检一体机、K2-E）的（关键工序）在中国境内完成。

608. （信息发布盒、NS-BOX3566），生产厂为（广东/深圳市诺守电子科技有限公司），厂址为（深圳市光明区公明街道上村社区公明研创谷孵化园第 3 栋 205）。（信息发布盒、NS-BOX3566）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（信息发布盒、NS-BOX3566）的（关键组件）在中国境内生产。（信息发布盒、NS-BOX3566）的（关键工序）在中国境内完成。

609. （空调、KFR-35GW/G3-1A），生产厂为（广东/广东美的制冷设备有限公司），厂址为（佛山市顺德区北滘镇林港路）。（空调、KFR-35GW/G3-1A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（空调、KFR-35GW/G3-1A）的（关键组件）在中国境内生产。（空调、KFR-35G

W/G3-1A）的（关键工序）在中国境内完成。

610. （桌椅、D260），生产厂为（广东/佛山市迪彭家具有限公司），厂址为（佛山市顺德区龙江镇陈涌工业区永兴路 4-2 号）。（桌椅、D260）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（桌椅、D260）的（关键组件）在中国境内生产。（桌椅、D260）的（关键工序）在中国境内完成。

611. （机柜、600*450*800mm），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（机柜、600*450*800mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（机柜、600*450*800mm）的（关键组件）在中国境内生产。（机柜、600*450*800mm）的（关键工序）在中国境内完成。

612. （线缆及辅材、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（线缆及辅材、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（线缆及辅材、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（线缆及辅材、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

613. （技术服务、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（技术服务、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（技术服务、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（技术服务、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

614. （人脸识别门禁一体机、DH-ASI7213H），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（人脸识别门禁一体机、DH-ASI7213H）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（人脸识别门禁一体机、DH-ASI7213H）的（关键组件）在中国境内生产。（人脸识别门禁一体机、DH-ASI7213H）的（关键工序）在中国境内完成。

615. （门禁电源适配器、DH-PFM320），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（门禁电源适配器、DH-PFM320）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（门禁电源适配器、DH-PFM320）的（关键组件）在中国境内生产。（门禁电源适配器、DH-PFM320）的（关键工序）在中国境内完成。

616. （驿站内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（驿站内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（驿站内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的（关键组件）在中国境内生产。（驿站内监控、DH-IPC-HDBW3433R-AS-IL2）的（关键工序）在中国境内完成。

617. （监控电源适配器、DH-PFM301），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（监控电源适配器、DH-PFM301）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（监控电源适配器、DH-PFM301）的（关键组件）在中国境内生产。（监控电源适配器、DH-PFM301）的（关键工序）在中国境内完成。

618. （双门磁力锁、DH-ASF280BL-L），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（双门磁力锁、DH-ASF280BL-L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双门磁力锁、DH-ASF280BL-L）的（关键组件）在中国境内生产。（双门磁力锁、DH-ASF280BL-L）的（关键工序）在中国境内完成。

619. （磁力锁支架、DH-DL220ZL-I），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（磁力锁支架、DH-DL220ZL-I）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（磁力锁支架、DH-DL220ZL-I）的（关键组件）在中国境内生产。（磁力锁支架、DH-DL220ZL-I）的（关键工序）在中国境内完成。

620. （电源适配器、DH-PFM320），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（电源适配器、DH-PFM320）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源适配器、DH-PFM320）的（关键组件）在中国境内生产。（电源适配器、DH-PFM320）的（关键工序）在中国境内完成。

621. （出门按钮、DH-ASF900），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（出门按钮、DH-ASF900）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（出门按钮、DH-ASF900）的（关键组件）在中国境内生产。（出门按钮、DH-ASF900）的（关键工序）在中国境内完成。

622. （闭门器、DH-ASF102R），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（闭门器、DH-ASF102R）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（闭门器、DH-ASF102R）的（关键组件）在中国境内生产。（闭门器、DH-ASF102R）的（关键工序）在中国境内完成。

623. （硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4），生产厂为（浙江/浙江大华技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4）的（关键组件）在中国境内生产。（硬盘录像机、DH-NVR4108HS-4KS4）的（关键工序）在中国境内完成。

624. （硬盘、ST4000NM000B），生产厂为（江苏/希捷国际科技（无锡）有限公司），厂址为（江苏省无锡市新吴区新加坡工业园区行创二路 2 号）。（硬盘、ST4000NM000B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（硬盘、ST4000NM000B）的（关键组件）在中国境内生产。（硬盘、ST4000NM000B）的（关键工序）在中国境内完成。

625. （接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ），生产厂为（浙江/新华三技术有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区长河路 466 号）。（接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S

-EI ）的（关键组件）在中国境内生产。（接入交换机、H3C S5135S-24FP4T4S-EI ）的（关键工序）在中国境内完成。

626. （自助饮水机设备、MY-DA3201），生产厂为（安徽/合肥长虹美菱生活电器有限公司），厂址为（安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号美菱研发试验中心）。（自助饮水机设备、MY-DA3201）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（自助饮水机设备、MY-DA3201）的（关键组件）在中国境内生产。（自助饮水机设备、MY-DA3201）的（关键工序）在中国境内完成。

627. （便民工具箱、DL1032k ），生产厂为（浙江/宁波得力工具有限公司），厂址为（浙江省宁波市宁海县黄坛镇车站西路 128 号办公楼 2 层）。（便民工具箱、DL1032k ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（便民工具箱、DL1032k ）的（关键组件）在中国境内生产。（便民工具箱、DL1032k ）的（关键工序）在中国境内完成。

628. （健康体检一体机、K2-E），生产厂为（广东/深圳市嘉乐医疗科技有限公司），厂址为（深圳市宝安区新安街道 67 区中粮创智厂区 2 栋 803A）。（健康体检一体机、K2-E）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（健康体检一体机、K2-E）的（关键组件）在中国境内生产。（健康体检一体机、K2-E）的（关键工序）在中国境内完成。

629. （信息发布盒、NS-BOX3566），生产厂为（广东/深圳市诺守电子科技有限公司），厂址为（深圳市光明区公明街道上村社区公明研创谷孵化园第 3 栋 205）。（信息发布盒、NS-BOX3566）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（信息发布盒、NS-BOX3566）的（关键组件）在中国境内生产。（信息发布盒、NS-BOX3566）的（关键工序）在中国境内完成。

630. （驿站空调、KFR-35GW/G3-1A），生产厂为（广东/广东美的制冷设备有限公司），厂址为（佛山市顺德区北滘镇林港路）。（驿站空调、KFR-35GW/G3-1A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（驿站空调、KFR-35GW/G3-1A）的（关键组件）在中国境内生产。（驿站空调、KFR-35GW/G3-1A）的（关键工序）在中国境内完

成。

631. （桌椅、D260），生产厂为（广东/佛山市迪彭家具有限公司），厂址为（佛山市顺德区龙江镇陈涌工业区永兴路 4-2 号）。（桌椅、D260）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（桌椅、D260）的（关键组件）在中国境内生产。（桌椅、D260）的（关键工序）在中国境内完成。

632. （机柜、600*450*800mm），生产厂为（山西/山西九州明易科技有限公司），厂址为（太原市小店区南内环街 98 号财富大厦第 1 幢 1 单元 1202 号）。（机柜、600*450*800mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（机柜、600*450*800mm）的（关键组件）在中国境内生产。（机柜、600*450*800mm）的（关键工序）在中国境内完成。

633. （线缆及辅材、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（线缆及辅材、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（线缆及辅材、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（线缆及辅材、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

634. （技术服务、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（技术服务、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（技术服务、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（技术服务、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

635. （直流快充桩、DS-TMP201-D2(HD) (120KW)），生产厂为（浙江/杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（直流快充桩、DS-TMP201-D2(HD) (120KW)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（直流快充桩、DS-TMP201-D2(HD) (120KW)）的（关键组件）在中国境内生产。（直流快充桩、DS-TMP201-D2(HD) (120KW)）的（关键工序）在中国境内完成。

636. （黑黄警示漆、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（黑黄警示漆、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（黑黄警示漆、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（黑黄警示漆、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

637. （车位限位器、DN76*3.0，尺寸：2000MM*200MM*76MM），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（车位限位器、DN76*3.0，尺寸：2000MM*200MM*76MM）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（车位限位器、DN76*3.0，尺寸：2000MM*200MM*76MM）的（关键组件）在中国境内生产。（车位限位器、DN76*3.0，尺寸：2000MM*200MM*76MM）的（关键工序）在中国境内完成。

638. （交流慢充桩、DS-TMP102-A1(HES)(4G)），生产厂为（浙江/杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（交流慢充桩、DS-TMP102-A1(HES)(4G)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（交流慢充桩、DS-TMP102-A1(HES)(4G)）的（关键组件）在中国境内生产。（交流慢充桩、DS-TMP102-A1(HES)(4G)）的（关键工序）在中国境内完成。

639. （直流快充桩、DS-TMP201-D2(HD) (120KW)），生产厂为（浙江/杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（直流快充桩、DS-TMP201-D2(HD) (120KW)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（直流快充桩、DS-TMP201-D2(HD) (120KW)）的（关键组件）在中国境内生产。（直流快充桩、DS-TMP201-D2(HD) (120KW)）的（关键工序）在中国境内完成。

640. （黑黄警示漆、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（黑黄警示漆、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（黑黄警示漆、定制）的（关

键组件）在中国境内生产。（黑黄警示漆、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

641. （车位限位器、DN76*3.0，尺寸：2000MM*200MM*76MM），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（车位限位器、DN76*3.0，尺寸：2000MM*200MM*76MM）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（车位限位器、DN76*3.0，尺寸：2000MM*200MM*76MM）的（关键组件）在中国境内生产。（车位限位器、DN76*3.0，尺寸：2000MM*200MM*76MM）的（关键工序）在中国境内完成。

642. （交流慢充桩、DS-TMP102-A1(HES)(4G)），生产厂为（浙江/杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（交流慢充桩、DS-TMP102-A1(HES)(4G)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（交流慢充桩、DS-TMP102-A1(HES)(4G)）的（关键组件）在中国境内生产。（交流慢充桩、DS-TMP102-A1(HES)(4G)）的（关键工序）在中国境内完成。

643. （直流快充桩、DS-TMP201-D2(HD) (120KW)），生产厂为（浙江/杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（直流快充桩、DS-TMP201-D2(HD) (120KW)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（直流快充桩、DS-TMP201-D2(HD) (120KW)）的（关键组件）在中国境内生产。（直流快充桩、DS-TMP201-D2(HD) (120KW)）的（关键工序）在中国境内完成。

644. （黑黄警示漆、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（黑黄警示漆、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（黑黄警示漆、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（黑黄警示漆、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

645. （车位限位器、DN76*3.0，尺寸：2000MM*200MM*76MM），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改

革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（车位限位器、DN76*3.0，尺寸：2000MM*200MM*76MM）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（车位限位器、DN76*3.0，尺寸：2000MM*200MM*76MM）的（关键组件）在中国境内生产。（车位限位器、DN76*3.0，尺寸：2000MM*200MM*76MM）的（关键工序）在中国境内完成。

646. （交流慢充桩、DS-TMP102-A1(HES)(4G)），生产厂为（浙江/杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（交流慢充桩、DS-TMP102-A1(HES)(4G)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（交流慢充桩、DS-TMP102-A1(HES)(4G)）的（关键组件）在中国境内生产。（交流慢充桩、DS-TMP102-A1(HES)(4G)）的（关键工序）在中国境内完成。

647. （直流快充桩、DS-TMP201-D2(HD) (120KW)），生产厂为（浙江/杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（直流快充桩、DS-TMP201-D2(HD) (120KW)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（直流快充桩、DS-TMP201-D2(HD) (120KW)）的（关键组件）在中国境内生产。（直流快充桩、DS-TMP201-D2(HD) (120KW)）的（关键工序）在中国境内完成。

648. （黑黄警示漆、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（黑黄警示漆、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（黑黄警示漆、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（黑黄警示漆、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

649. （车位限位器、DN76*3.0，尺寸：2000MM*200MM*76MM），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（车位限位器、DN76*3.0，尺寸：2000MM*200MM*76MM）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（车位限位器、DN76*3.0，尺寸：2000MM*200MM*76MM）的（关键组件）在中国境内生产。（车位限

位器、DN76*3.0，尺寸：2000MM*200MM*76MM）的（关键工序）在中国境内完成。

650. （交流慢充桩、DS-TMP102-A1(HES)(4G)），生产厂为（浙江/杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（交流慢充桩、DS-TMP102-A1(HES)(4G)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（交流慢充桩、DS-TMP102-A1(HES)(4G)）的（关键组件）在中国境内生产。（交流慢充桩、DS-TMP102-A1(HES)(4G)）的（关键工序）在中国境内完成。

651. （直流快充桩、DS-TMP201-D2(HD) (120KW)），生产厂为（浙江/杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（直流快充桩、DS-TMP201-D2(HD) (120KW)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（直流快充桩、DS-TMP201-D2(HD) (120KW)）的（关键组件）在中国境内生产。（直流快充桩、DS-TMP201-D2(HD) (120KW)）的（关键工序）在中国境内完成。

652. （黑黄警示漆、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（黑黄警示漆、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（黑黄警示漆、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（黑黄警示漆、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

653. （车位限位器、DN76*3.0，尺寸：2000MM*200MM*76MM），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（车位限位器、DN76*3.0，尺寸：2000MM*200MM*76MM）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（车位限位器、DN76*3.0，尺寸：2000MM*200MM*76MM）的（关键组件）在中国境内生产。（车位限位器、DN76*3.0，尺寸：2000MM*200MM*76MM）的（关键工序）在中国境内完成。

654. （交流慢充桩、DS-TMP102-A1(HES)(4G)），生产厂为（浙江/杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡

陌路 555 号）。（交流慢充桩、DS-TMP102-A1(HES)(4G)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（交流慢充桩、DS-TMP102-A1(HES)(4G)）的（关键组件）在中国境内生产。（交流慢充桩、DS-TMP102-A1(HES)(4G)）的（关键工序）在中国境内完成。

655. （燃气沼气辨识模型、燃气沼气辨识大模型软件 V2.0），生产厂为（安徽/合肥泽众城市智能科技有限公司），厂址为（安徽省合肥市经济技术开发区习友路 5999 号清华大学合肥公共安全研究院 1 号楼）。（燃气沼气辨识模型、燃气沼气辨识大模型软件 V2.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（燃气沼气辨识模型、燃气沼气辨识大模型软件 V2.0）的（关键组件）在中国境内生产。（燃气沼气辨识模型、燃气沼气辨识大模型软件 V2.0）的（关键工序）在中国境内完成。

656. （燃气管道泄漏溯源模型、燃气管道泄漏溯源扩散分析系统 V1.0），生产厂为（安徽/合肥泽众城市智能科技有限公司），厂址为（安徽省合肥市经济技术开发区习友路 5999 号清华大学合肥公共安全研究院 1 号楼）。（燃气管道泄漏溯源模型、燃气管道泄漏溯源扩散分析系统 V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（燃气管道泄漏溯源模型、燃气管道泄漏溯源扩散分析系统 V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（燃气管道泄漏溯源模型、燃气管道泄漏溯源扩散分析系统 V1.0）的（关键工序）在中国境内完成。

657. （燃气泄漏扩散及爆炸分析模型、燃气泄漏扩散及爆炸分析大模型软件 V1.0），生产厂为（安徽/合肥泽众城市智能科技有限公司），厂址为（安徽省合肥市经济技术开发区习友路 5999 号清华大学合肥公共安全研究院 1 号楼）。（燃气泄漏扩散及爆炸分析模型、燃气泄漏扩散及爆炸分析大模型软件 V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（燃气泄漏扩散及爆炸分析模型、燃气泄漏扩散及爆炸分析大模型软件 V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（燃气泄漏扩散及爆炸分析模型、燃气泄漏扩散及爆炸分析大模型软件 V1.0）的（关键工序）在中国境内完成。

658. （排水病害诊断模型、排水管网病害智能诊断大模型软件 V1.0），

生产厂为（安徽/合肥泽众城市智能科技有限公司），厂址为（安徽省合肥市经济技术开发区习友路 5999 号清华大学合肥公共安全研究院 1 号楼）。（排水病害诊断模型、排水管网病害智能诊断大模型软件 V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（排水病害诊断模型、排水管网病害智能诊断大模型软件 V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（排水病害诊断模型、排水管网病害智能诊断大模型软件 V1.0）的（关键工序）在中国境内完成。

659. （城市内涝预测模型、城市内涝预测大模型软件 V1.0），生产厂为（安徽/合肥泽众城市智能科技有限公司），厂址为（安徽省合肥市经济技术开发区习友路 5999 号清华大学合肥公共安全研究院 1 号楼）。（城市内涝预测模型、城市内涝预测大模型软件 V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（城市内涝预测模型、城市内涝预测大模型软件 V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（城市内涝预测模型、城市内涝预测大模型软件 V1.0）的（关键工序）在中国境内完成。

660. （城市生命线平台-地理信息服务、超图跨平台桌面 GIS 软件[简称：SuperMap iDesktopX]V12、超图服务器 GIS 软件平台[简称：SuperMap iServer]V12、超图组件式 GIS 开发平台（Java 版）[简称：SuperMap iObjects Java]V12），生产厂为（北京/北京超图软件股份有限公司），厂址为（北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 107 楼 6 层）。（城市生命线平台-地理信息服务、超图跨平台桌面 GIS 软件[简称：SuperMap iDesktopX]V12、超图服务器 GIS 软件平台[简称：SuperMap iServer]V12、超图组件式 GIS 开发平台（Java 版）[简称：SuperMap iObjects Java]V12）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（城市生命线平台-地理信息服务、超图跨平台桌面 GIS 软件[简称：SuperMap iDesktopX]V12、超图服务器 GIS 软件平台[简称：SuperMap iServer]V12、超图组件式 GIS 开发平台（Java 版）[简称：SuperMap iObjects Java]V12）的（关键组件）在中国境内生产。（城市生命线平台-地理信息服务、超图跨平台桌面 GIS 软件[简称：SuperMap iDesktopX]V12、超图服务器 GIS 软件平台[简称：S

uperMap iServer]V12、超图组件式 GIS 开发平台（Java 版）[简称：SuperMap iObjects Java]V12）的（关键工序）在中国境内完成。"

661. （地下市政基础设施综合管理平台-三维可视化应用支撑、CIM 基础平台 V1.0），生产厂为（安徽/合肥泽众城市智能科技有限公司），厂址为（安徽省合肥市经济技术开发区习友路 5999 号清华大学合肥公共安全研究院 1 号楼）。（地下市政基础设施综合管理平台-三维可视化应用支撑、CIM 基础平台 V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（地下市政基础设施综合管理平台-三维可视化应用支撑、CIM 基础平台 V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（地下市政基础设施综合管理平台-三维可视化应用支撑、CIM 基础平台 V1.0）的（关键工序）在中国境内完成。

662. （城市生命线安全工程综合应用系统-IOT 对接服务、城市生命线物联网平台 V2.0），生产厂为（安徽/合肥泽众城市智能科技有限公司），厂址为（安徽省合肥市经济技术开发区习友路 5999 号清华大学合肥公共安全研究院 1 号楼）。（城市生命线安全工程综合应用系统-IOT 对接服务、城市生命线物联网平台 V2.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（城市生命线安全工程综合应用系统-IOT 对接服务、城市生命线物联网平台 V2.0）的（关键组件）在中国境内生产。（城市生命线安全工程综合应用系统-IOT 对接服务、城市生命线物联网平台 V2.0）的（关键工序）在中国境内完成。

663. （系统集成费、定制），生产厂为（山西/中国移动通信集团山西有限公司），厂址为（山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 25 号 2 幢 - 1-8 层通信指挥楼）。（系统集成费、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（系统集成费、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（系统集成费、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法

律责任。

公司（单位）名称（盖章）：中国移动通信集团山西有限公司

日期： 2026 年 9 月 29 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称 ”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例 ”栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件 ”栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序 ”栏可不填，下同。