关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（万兆交换机：华为 S310-24ST4X）[1]，生产厂为（华为技术有限公司）[2]，厂址为（深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼）。（万兆交换机：华为 S310-24ST4X）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）[3]。（万兆交换机：华为 S310-24ST4X）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（万兆交换机：华为 S310-24ST4X）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

2.（万兆交换机：华为 S310-24T4X），生产厂为（华为技术有限公司），厂址为（深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼）。（万兆交换机：华为 S310-24T4X）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（万兆交换机：华为 S310-24T4X）的（关键组件）在中国境内生产。（万兆交换机：华为 S310-24T4X）的（关键工序）在中国境内完成。

3.（万兆光模块：华为 OSX010000），生产厂为（华为技术有限公司），厂址为（深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼）。（万兆光模块：华为 OSX010000）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（万兆光模块：华为 OSX010000）的（关键组件）在中国境内生产。（万兆光模块：华为 OSX010000）的（关键工序）在中国境内完成。

4.（交换机：华为华为 S310-24T4X），生产厂为（华为技术有限公司），厂址为（深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼）。（交换机：华为华为 S310-24T4X）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（交换机：华为华为 S310-24T4X）的（关键组件）在中国境内生产。（交换机：华为华为 S310-24T4X）的（关键工序）在中国境内完成。

5.（交换机：华为 S110-5T），生产厂为（华为技术有限公司），厂址为（深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼）。（交换机：华为 S110-5T）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（交换机：华为 S110-5T）的（关键组件）在中国境内生产。（交换机：华为 S110-5T）的（关键工序）在中国境内完成。

6.（交换机：华为 S110-8T），生产厂为（华为技术有限公司），厂址为（深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼）。（交换机：华为 S110-8T）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（交换机：华为 S110-8T）的（关键组件）在中国境内生产。（交换机：华为 S110-8T）的（关键工序）在中国境内完成。

7.（外网 OLT：智慧光迅 ZH-4GS(Ultra)），生产厂为（深圳智慧光迅信息技术有限公司），厂址为（深圳市龙华区民治街道民治社区 1970 科技园 8 栋 105）。（深圳智慧光迅信息技术有限公司）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（深圳智慧光迅信息技术有限公司）的（关键组件）在中国境内生产。（深圳智慧光迅信息技术有限公司）的（关键工序）在中国境内完成。

8.（多应用网关：智慧光迅 ZH-A50），生产厂为（深圳智慧光迅信息技术有限公司），厂址为（深圳市龙华区民治街道民治社区 1970 科技园 8 栋 105）。（深圳智慧光迅信息技术有限公司）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（深圳智慧光迅信息技术有限公司）的（关键组件）在中国境内生产。（深圳智慧光迅信息技术有限公司）的（关键工序）在中国境内完成。

9.（光 AP：智慧光迅 ZH-F416W），生产厂为（深圳智慧光迅信息技术有限公司），厂址为（深圳市龙华区民治街道民治社区 1970 科技园 8 栋 105）。（深圳智慧光迅信息技术有限公司）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（深圳智慧光迅信息技术有限公司）的（关键组件）在中国境内生产。（深圳智慧光迅信息技术有限公司）的（关键工序）在中国境内完成。

10.（POE MDU：智慧光迅 ZH-F4P），生产厂为（深圳智慧光迅信息技术有限公司），厂址为（深圳市龙华区民治街道民治社区 1970 科技园 8 栋 105）。（POE MDU:智慧光迅 ZH-F4P)的中国境内生产的组件成本占比≥(/)。(POE MDU：智慧光迅 ZH-F4P）的（关键组件）在中国境内生产。（POE MDU：智慧光迅 ZH-F4P）的（关键工序）在中国境内完成。

11.（无线 AP：智慧光迅 ZH-AP30006S-M），生产厂为（深圳智慧光迅信息技术有限公司），厂址为（深圳市龙华区民治街道民治社区 1970 科技园 8 栋 105）。（无线 AP：智慧光迅 ZH-AP30006S-M）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（无线 AP：智慧光迅 ZH-AP30006S-M）的（关键组件）在中国境内生产。（无线 AP：智慧光迅 ZH-AP30006S-M）的（关键工序）在中国境内完成。

12.（机柜：图腾 G26642），生产厂为（深圳市图腾通讯科技有限公司），厂址为（深圳市光明区玉塘街道田寮社区宝山路图腾科技工业园 B 栋 101）。（机柜：图腾 G26642）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（机柜：图腾

G266422）的（关键组件）在中国境内生产。（机柜：图腾 G26642）的（关键工序）在中国境内完成。

13.（光交箱：胜为 96 芯），生产厂为（深圳市创新胜为科技有限公司），厂址为（深圳市龙华区龙华街道清华社区和平路 62 号优鼎企创园 F 栋 201）。（光交箱：胜为 96 芯）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（光交箱：胜为 96 芯）的（关键组件）在中国境内生产。（光交箱：胜为 96 芯）的（关键工序）在中国境内完成。

14.（光纤：烽火 GJYXCH-2），生产厂为（烽火通信科技股份有限公司），厂址为（武汉市洪山区邮科院路 88 号）。（光纤：烽火 GJYXCH-2）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（光纤：烽火 GJYXCH-2）的（关键组件）在中国境内生产。（光纤：烽火 GJYXCH-2）的（关键工序）在中国境内完成。

15.（六类网线：一舟 D165-G），生产厂为（浙江一舟电子科技股份有限公司），厂址为（宁波市鄞州区姜山镇科技园区）。（六类网线：一舟 D165-G）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（六类网线：一舟 D165-G）的（关键组件）在中国境内生产。（六类网线：一舟 D165-G）的（关键工序）在中国境内完成。

16.（电源线：一舟 RVV2*2.5），生产厂为（浙江一舟电子科技股份有限公司），厂址为（宁波市鄞州区姜山镇科技园区）。（电源线：一舟 RVV2*2.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（电源线：一舟 RVV2*2.5）的（关键组件）在中国境内生产。（电源线：一舟 RVV2*2.5）的（关键工序）在中国境内完成。

17.（分光器：烽火 1 分 32），生产厂为（烽火通信科技股份有限公司），厂址为（武汉市洪山区邮科院路 88 号）。（分光器：烽火 1 分 32）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（分光器：烽火 1 分 32）的（关键组件）在中国境内生产。（分光器：烽火 1 分 32）的（关键工序）在中国境内完成。

18.（PDU：公牛 10A），生产厂为（公牛集团股份有限公司），厂址为（浙江省慈溪市观海卫镇观附南路 258 号）。（PDU：公牛 10A）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（PDU：公牛 10A）的（关键组件）在中国境内生产。（PDU：公牛 10A）的（关键工序）在中国境内完成。

19.（多媒体箱：施耐德 500*400*100），生产厂为（施耐德电气（中国）有限公司），厂址为（北京望京东路 6 号）。（多媒体箱：施耐德 500*400*100）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（多媒体箱：施耐德 500*400*100）的（关键组件）在中国境内生产。（多媒体箱：施耐德 500*400*100）的（关键工序）在中国境内完成。

20.（辅料：山西鸿业正隆定制），生产厂为（山西鸿业正隆科技有限公司），厂址为（临汾市尧都区鼓楼广场 C 区 1 号楼西 7 号门店）。（辅料：山西鸿业正隆定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（辅料：山西鸿业正隆定制）的（关键组件）在中国境内生产。（辅料：山西鸿业正隆定制）的（关键工序）在中国境内完成。

21.（调试费：山西鸿业正隆定制），生产厂为（山西鸿业正隆科技有限公司），厂址为（临汾市尧都区鼓楼广场 C 区 1 号楼西 7 号门店）。（辅料：山西鸿业正隆定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（辅料：山西鸿业正隆定制）的（关键组件）在中国境内生产。（辅料：山西鸿业正隆定制）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：山西鸿业正隆科技有限公司

日期：2026 年 06 月 15 日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。